



Ford Edge ST-Line 4x4

EZ 01/2020 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 98.431km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Edge ST-Line 4x4 [AT - SUV5 2.0 EcoBlue EU6d-T, ST-Line 4x4 S/S, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN 2FMTK4A37LBA20655	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 98.431km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 238 PS (175 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 214g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug mit Keramikversiegelung

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• AUX-IN-Anschluss
• Adaptives Kurvenlicht (AFL)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Geräuschkompensation
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Audio-Navigationssystem Premium, inkl. Ford SYNC und Bang & Olufsen Play
• Audiobedienung am Lenkrad	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Body-Kit	• Bordcomputer
• Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert	• Chromeinfassung Seitenscheiben
• Coming-Home-Lichtfunktion	• Dachhimmel Stoff
• Dachreling schwarz	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Dockingstation Smartphone (MyFord Dock)	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)

• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
• Ford SYNC 3 mit Navigation	• FordPass Connect inkl. eCall
• Frontscheibe Solar-Reflect	• Frontscheibe heizbar
• Fußmatten Premium	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe Automatik - Typ: 8F57 (8-Stufen)	• Getränkehalter vorn
• Gurtairbag hinten	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• KeyFree-Paket	• KeyFree-System
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
• Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Mittelkonsole
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 175 kW EcoBlue Bi-Turbo KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer LED
• Parkbremse elektrisch	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Pedale Aluminium	• Power KeyFree-Startfunktion
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2850 mm
• Raucher-Paket	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad als Notrad	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach)	• Sitzheizung hinten
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System Bang & Olufsen Play	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze vorn	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
- Zusatzheizung



Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Frontkamera mit Split View
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Sitze vorn klimatisiert
- Standheizung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1. Fahrzeugtyp		2. Hersteller	
3. Baujahr		4. Baujahr	
5. Baujahr		6. Baujahr	
7. Baujahr		8. Baujahr	
9. Baujahr		10. Baujahr	
11. Baujahr		12. Baujahr	
13. Baujahr		14. Baujahr	
15. Baujahr		16. Baujahr	
17. Baujahr		18. Baujahr	
19. Baujahr		20. Baujahr	
21. Baujahr		22. Baujahr	
23. Baujahr		24. Baujahr	
25. Baujahr		26. Baujahr	
27. Baujahr		28. Baujahr	
29. Baujahr		30. Baujahr	
31. Baujahr		32. Baujahr	
33. Baujahr		34. Baujahr	
35. Baujahr		36. Baujahr	
37. Baujahr		38. Baujahr	
39. Baujahr		40. Baujahr	
41. Baujahr		42. Baujahr	
43. Baujahr		44. Baujahr	
45. Baujahr		46. Baujahr	
47. Baujahr		48. Baujahr	
49. Baujahr		50. Baujahr	
51. Baujahr		52. Baujahr	
53. Baujahr		54. Baujahr	
55. Baujahr		56. Baujahr	
57. Baujahr		58. Baujahr	
59. Baujahr		60. Baujahr	
61. Baujahr		62. Baujahr	
63. Baujahr		64. Baujahr	
65. Baujahr		66. Baujahr	
67. Baujahr		68. Baujahr	
69. Baujahr		70. Baujahr	
71. Baujahr		72. Baujahr	
73. Baujahr		74. Baujahr	
75. Baujahr		76. Baujahr	
77. Baujahr		78. Baujahr	
79. Baujahr		80. Baujahr	
81. Baujahr		82. Baujahr	
83. Baujahr		84. Baujahr	
85. Baujahr		86. Baujahr	
87. Baujahr		88. Baujahr	
89. Baujahr		90. Baujahr	
91. Baujahr		92. Baujahr	
93. Baujahr		94. Baujahr	
95. Baujahr		96. Baujahr	
97. Baujahr		98. Baujahr	
99. Baujahr		100. Baujahr	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)