



Volkswagen Polo Highline

EZ 06/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 119.152km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Highline [DE - LimS5 1.0 TSI EU6, Highline, 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAWZJY149048	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.152km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.755km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Rauschen; Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Außenspiegel lackiert
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenleuchten LED
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: FLASHROT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron Metallic
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Verglasung grün getönt	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach	• Rücksitzlehne geteilt
• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Multifunktionsanzeige Plus	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Bremsassistent
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Tagfahrlicht LED
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 5-Gang
• Servolenkung	• Winter-Paket



Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Connectivity-Paket
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Lautsprecher (6)	• Mobile Online Dienste Car-Net
• Raucher-Paket	• Service-Paket: Fahrzeug Garantieverlängerung (Kundenangabe erforderlich)
• Sonderlackierung Flash-Rot	• Verglasung hinten abgedunkelt (75%)
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Volkswagen Media Control
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Heckleuchten LED, dunkelrot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)




Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)




Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)




Dach (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Delle, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)