



Ford S-MAX Titanium

EZ 12/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 131.006km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF0JXXWPCJFM73059	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.006km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 96.700km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	200 	Heckklappe	200 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußmatten Premium
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi KAT

• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
• Parkbremse elektrisch	• Power KeyFree-Startfunktion
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Servolenkung elektrisch
• Sicht-Paket	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Tagfahrlicht LED	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Audiobedienung am Lenkrad	• 8 Lautsprecher
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
• AUX-IN-Anschluss	• USB-Anschluss
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Knieairbag Fahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Seitenairbag vorn
• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• Gurtstraffer
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Frontscheibe heizbar	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: Polar-Silber Metallic	



Sonderausstattung

• Business-Paket	• Dachreling (Aluminium)
• Design-Paket 2	• Metallic-Lackierung
• Seitenairbag 2. Sitzreihe	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium
• Technologie-Paket	• Traveller-Paket 2
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
• Radioempfang digital (DAB)	• Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
• Audiobedienung am Lenkrad	• 8 Lautsprecher
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
• AUX-IN-Anschluss	• USB-Anschluss
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)	• Ford SYNC 2 mit Navigation
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent

• KeyFree-Paket	• KeyFree-System
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	• Heckklappenbetätigung elektrisch
• Außenspiegel mit Abblendautomatik	• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Tagfahrlicht LED
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Komfortsitze vorn	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach, mit Memory)	• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung	• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS)
• Steckdose 230V	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)