



Porsche Cayenne S Diesel

EZ 06/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 255.845km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Porsche	Typ/Verkaufsbezeichnung Cayenne S Diesel [DE - SUV5 S Diesel EU6, (Facelift) 2016 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WP1ZZZ92ZGLA68296	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 255.845km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 385 PS (283 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 4.134 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.238km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 215g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Felgen teilweise verkratzt.			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	225 	Beifahrertür	285 
Kotflügel vorne links	140 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	445 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	145 	Heckklappe	300 
Dach	230 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegsblenden (Edelstahl)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremssättel Silber eloxiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
- Karosserie: 4-türig
- Komfortsitze vorn
- Lenkrad (Leder 3-Speichen) mit Multifunktion
- Modelljahr 2015
- Motor 4,1 Ltr. - 283 kW V8 TDI KAT

- | | |
|---|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Nichtraucher-Paket |
| • Parkbremse elektrisch | • Pedalerie Edelstahl |
| • Porsche Communications Management (PCM) mit Off-Road - Navigation | • Porsche Stability Management (PSM) |
| • Radstand 2895 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sprachsteuerung System | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Anschlüsse im Fond (nur Ladefunktion) |
| • Verglasung getönt | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) |
| • CD-Wechsler | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit Rückfahrkamera | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent |
| • Fußmatten | • Fzg. ohne Modellbezeichnung |
| • Fzg. ohne Modellbezeichnung | • Holz-Paket |
| • Home-Link (Garagentoröffner) | • Innenausstattung: Naturleder, Bicolor |
| • Kraftstofftank: 100 Ltr. | • Multimedia Smartphone Applications (Onlinedienste / Apps) |
| • Off-Road Schutzverkleidung Unterboden | • Porsche Active Suspension Management (PASM) |
| • Radlaufverbreiterung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schwellerleisten Aluminium | • Sitzheizung vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Nürnberg 1967
Juli 21

JULI 23

JUN 25

APR 27

Nur zur Außerbetriebsetzung
Abdeckung entfernen
(Dokument nur
unbeschädigt gültig)

TUL98910


Feld	Bezeichnung
B	Dreh
O.1	Mech
O.2	Type
O.3	Haus
E	Fahr
P.1	Tech
F.2	Int.2
G	Mus
H	Gül
I	Dati
J	Fahr
K	Nut
L	Ang
O.1	Tes
O.2	

[illegible]

Algemeine Bauteile

1. Anzahl der Achsen und Räder:	2
2. Antriebsachse (Achse, Lage, gegenläufige Verbindung):	4
3. Achse 1/2 : nicht freibearbeitet	
Hauptmessungen	
4. Radstand:	2815 mm
4.1. Achsabstände:	
1-2:	2815 mm
5. Länge:	4685 mm
6. Breite:	1915 mm
7. Höhe:	1695 mm
Massen	
13. Masse im leeren Zustand:	2355 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeuges:	2427 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen:	3000 kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	
16.2. Technisch zulässige Gesamtmasse je Achse:	
1:	1605 kg
2:	1395 kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombi:	4500 kg
18.1. Drehmomente:	kg
18.2. Drehmomente:	kg
18.3. Drehmomente:	kg
18.4. Drehmomente:	kg
18.5. Drehmomente:	kg
18.6. Drehmomente:	kg
18.7. Drehmomente:	kg
18.8. Drehmomente:	kg
18.9. Drehmomente:	kg
18.10. Drehmomente:	kg
18.11. Drehmomente:	kg
18.12. Drehmomente:	kg
18.13. Drehmomente:	kg
18.14. Drehmomente:	kg
18.15. Drehmomente:	kg
18.16. Drehmomente:	kg
18.17. Drehmomente:	kg
18.18. Drehmomente:	kg
18.19. Drehmomente:	kg
18.20. Drehmomente:	kg
18.21. Drehmomente:	kg
18.22. Drehmomente:	kg
18.23. Drehmomente:	kg
18.24. Drehmomente:	kg
18.25. Drehmomente:	kg
18.26. Drehmomente:	kg
18.27. Drehmomente:	kg
18.28. Drehmomente:	kg
18.29. Drehmomente:	kg
18.30. Drehmomente:	kg
18.31. Drehmomente:	kg
18.32. Drehmomente:	kg
18.33. Drehmomente:	kg
18.34. Drehmomente:	kg
18.35. Drehmomente:	kg
18.36. Drehmomente:	kg
18.37. Drehmomente:	kg
18.38. Drehmomente:	kg
18.39. Drehmomente:	kg
18.40. Drehmomente:	kg
18.41. Drehmomente:	kg
18.42. Drehmomente:	kg
18.43. Drehmomente:	kg
18.44. Drehmomente:	kg
18.45. Drehmomente:	kg
18.46. Drehmomente:	kg
18.47. Drehmomente:	kg
18.48. Drehmomente:	kg
18.49. Drehmomente:	kg
18.50. Drehmomente:	kg
18.51. Drehmomente:	kg
18.52. Drehmomente:	kg
18.53. Drehmomente:	kg
18.54. Drehmomente:	kg
18.55. Drehmomente:	kg
18.56. Drehmomente:	kg
18.57. Drehmomente:	kg
18.58. Drehmomente:	kg
18.59. Drehmomente:	kg
18.60. Drehmomente:	kg
18.61. Drehmomente:	kg
18.62. Drehmomente:	kg
18.63. Drehmomente:	kg
18.64. Drehmomente:	kg
18.65. Drehmomente:	kg
18.66. Drehmomente:	kg
18.67. Drehmomente:	kg
18.68. Drehmomente:	kg
18.69. Drehmomente:	kg
18.70. Drehmomente:	kg
18.71. Drehmomente:	kg
18.72. Drehmomente:	kg
18.73. Drehmomente:	kg
18.74. Drehmomente:	kg
18.75. Drehmomente:	kg
18.76. Drehmomente:	kg
18.77. Drehmomente:	kg
18.78. Drehmomente:	kg
18.79. Drehmomente:	kg
18.80. Drehmomente:	kg
18.81. Drehmomente:	kg
18.82. Drehmomente:	kg
18.83. Drehmomente:	kg
18.84. Drehmomente:	kg
18.85. Drehmomente:	kg
18.86. Drehmomente:	kg
18.87. Drehmomente:	kg
18.88. Drehmomente:	kg
18.89. Drehmomente:	kg
18.90. Drehmomente:	kg
18.91. Drehmomente:	kg
18.92. Drehmomente:	kg
18.93. Drehmomente:	kg
18.94. Drehmomente:	kg
18.95. Drehmomente:	kg
18.96. Drehmomente:	kg
18.97. Drehmomente:	kg
18.98. Drehmomente:	kg
18.99. Drehmomente:	kg
18.100. Drehmomente:	kg

27. Höchstleistung:	283 kW bei 5750 min ⁻¹
27.1. Höchste Drehleistung (Niederrundmotor):	283 kW
27.2. Höchste Drehleistung (Hochrundmotor):	283 kW
27.3. Höchste Drehleistung (Elektronenmotor):	283 kW
27.4. Höchste Drehleistung (Elektronenmotor):	283 kW
Höchstgeschwindigkeit	
28. Höchstgeschwindigkeit:	282 km/h
Achsen und Radachführung	
30. Spurbreite:	1677 mm
31. Spurweite:	1714 mm
32. Spurweite:	1714 mm
33. Reiten / Radachführung:	
Achse 1: 283/1818 1818 XL	8.2.2.1/1818
Achse 2: 283/1818 1818 XL	8.2.2.1/1818
Bremssysteme	
36. Anhänger - Bremsensysteme:	
Aufbau	
36. Code des Aufbaus:	AC 1001111111111111
37. Farbe des Fahrzeuges:	1001111111111111
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	4/2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrer):	8
42.1. Sitzplätze, der (den) nur zur Verwendung bei bestimmten Fahrzeugen bestimmt ist (sind):	
42.2. Anzahl der für bestimmte Fahrer zugewiesenen Sitzplätze:	
Umweltverträglichkeit	
46. Geräuschpegel:	76 dB(A) bei Motorleistung: 2830 min ⁻¹
46.1. Stillestand:	76 dB(A)
46.2. Stillestand:	76 dB(A)
46.3. Stillestand:	76 dB(A)
46.4. Stillestand:	76 dB(A)
46.5. Stillestand:	76 dB(A)
46.6. Stillestand:	76 dB(A)
46.7. Stillestand:	76 dB(A)
46.8. Stillestand:	76 dB(A)
46.9. Stillestand:	76 dB(A)
46.10. Stillestand:	76 dB(A)
46.11. Stillestand:	76 dB(A)
46.12. Stillestand:	76 dB(A)
46.13. Stillestand:	76 dB(A)
46.14. Stillestand:	76 dB(A)
46.15. Stillestand:	76 dB(A)
46.16. Stillestand:	76 dB(A)
46.17. Stillestand:	76 dB(A)
46.18. Stillestand:	76 dB(A)
46.19. Stillestand:	76 dB(A)
46.20. Stillestand:	76 dB(A)
46.21. Stillestand:	76 dB(A)
46.22. Stillestand:	76 dB(A)
46.23. Stillestand:	76 dB(A)
46.24. Stillestand:	76 dB(A)
46.25. Stillestand:	76 dB(A)
46.26. Stillestand:	76 dB(A)
46.27. Stillestand:	76 dB(A)
46.28. Stillestand:	76 dB(A)
46.29. Stillestand:	76 dB(A)
46.30. Stillestand:	76 dB(A)
46.31. Stillestand:	76 dB(A)
46.32. Stillestand:	76 dB(A)
46.33. Stillestand:	76 dB(A)
46.34. Stillestand:	76 dB(A)
46.35. Stillestand:	76 dB(A)
46.36. Stillestand:	76 dB(A)
46.37. Stillestand:	76 dB(A)
46.38. Stillestand:	76 dB(A)
46.39. Stillestand:	76 dB(A)
46.40. Stillestand:	76 dB(A)
46.41. Stillestand:	76 dB(A)
46.42. Stillestand:	76 dB(A)
46.43. Stillestand:	76 dB(A)
46.44. Stillestand:	76 dB(A)
46.45. Stillestand:	76 dB(A)
46.46. Stillestand:	76 dB(A)
46.47. Stillestand:	76 dB(A)
46.48. Stillestand:	76 dB(A)
46.49. Stillestand:	76 dB(A)
46.50. Stillestand:	76 dB(A)
46.51. Stillestand:	76 dB(A)
46.52. Stillestand:	76 dB(A)
46.53. Stillestand:	76 dB(A)
46.54. Stillestand:	76 dB(A)
46.55. Stillestand:	76 dB(A)
46.56. Stillestand:	76 dB(A)
46.57. Stillestand:	76 dB(A)
46.58. Stillestand:	76 dB(A)
46.59. Stillestand:	76 dB(A)
46.60. Stillestand:	76 dB(A)
46.61. Stillestand:	76 dB(A)
46.62. Stillestand:	76 dB(A)
46.63. Stillestand:	76 dB(A)
46.64. Stillestand:	76 dB(A)
46.65. Stillestand:	76 dB(A)
46.66. Stillestand:	76 dB(A)
46.67. Stillestand:	76 dB(A)
46.68. Stillestand:	76 dB(A)
46.69. Stillestand:	76 dB(A)
46.70. Stillestand:	76 dB(A)
46.71. Stillestand:	76 dB(A)
46.72. Stillestand:	76 dB(A)
46.73. Stillestand:	76 dB(A)
46.74. Stillestand:	76 dB(A)
46.75. Stillestand:	76 dB(A)
46.76. Stillestand:	76 dB(A)
46.77. Stillestand:	76 dB(A)
46.78. Stillestand:	76 dB(A)
46.79. Stillestand:	76 dB(A)
46.80. Stillestand:	76 dB(A)
46.81. Stillestand:	76 dB(A)
46.82. Stillestand:	76 dB(A)
46.83. Stillestand:	76 dB(A)
46.84. Stillestand:	76 dB(A)
46.85. Stillestand:	76 dB(A)
46.86. Stillestand:	76 dB(A)
46.87. Stillestand:	76 dB(A)
46.88. Stillestand:	76 dB(A)
46.89. Stillestand:	76 dB(A)
46.90. Stillestand:	76 dB(A)
46.91. Stillestand:	76 dB(A)
46.92. Stillestand:	76 dB(A)
46.93. Stillestand:	76 dB(A)
46.94. Stillestand:	76 dB(A)
46.95. Stillestand:	76 dB(A)
46.96. Stillestand:	76 dB(A)
46.97. Stillestand:	76 dB(A)
46.98. Stillestand:	76 dB(A)
46.99. Stillestand:	76 dB(A)
46.100. Stillestand:	76 dB(A)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Verformung)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)