



Volkswagen Passat Comfortline

EZ 02/2009 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 233.163km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Comfortline [DE - Kb5 1.8 TSI EU4, Comfortline, 2007 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZ8E199042	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 233.163km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 224.352km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2009	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 186g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	190 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Bei Kaltstart ; Zündaussetzer; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Sitze: Komfortsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: Mocha Anthracite Pearlescent
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)




Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 4 Lautsprecher)
- Klimaautomatik
- Tagfahrlicht
- Türlautsprecher vorn
- Sitzheizung vorn
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Perleffekt-Lackierung
- Winter-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Staat für weitere amtlich zugelassene Fahrzeugarten

3. Weitere NG:

DKRA
Bescheinigung

Jan 79

April 26

08128

Bescheinigung

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Änderungen des der amtlich-technischen Zulassung des Fahrzeuges entsprechende Bescheinigung entsprechen.

Bei Veränderung des Fahrzeuges, auch in beschränkter Zulassung, muss der Fahrer in ständig einhalten und bei nach Veränderung vorlegen.

Unterstützung des vorgeschriebenen Mindestalters oder Unteralters, in einem anderen Zusammenhang kann durch den Fahrer bestätigt werden.

Definition der Felder:

Feld	Bedeutung
1	Datum der Erteilung der Bescheinigung
2	Stunde
3	Typkennzeichen
4	Warenzeichen
5	Fahrername
6	Technische Merkmale
7	von Zulassungsbehörde

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]A photograph showing a car key with a remote fob and a binder containing a Volkswagen brochure, both resting on a car seat. The binder is open, displaying a page with the Volkswagen logo and text. The car key is a black fob with a silver key. The background shows the interior of a car, including a black seat and a door panel.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Halterung nicht original
Scheinwerfer wackelt



Motorhaube (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Wischer defekt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)