



Kia ProCeed GT

EZ 03/2020 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 172.653km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung ProCeed GT [DE - Kb5 1.6 T-GDI EU6d-T, GT, 2018 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN U5YH6G17ALL021775	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.653km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 162.542km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer, Rost



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kühlmittel Verlust nicht einsehbar ; Beim Geräusch: Rasseln; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Türschanier vorne links lose Rückfahr Kamera kein Signal

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display
- Ausstattung GT
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Hai-fischflossen-Design
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Auspuffanlage mit Klappensteuerung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremssättel Rot
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Diebstahl-Warnanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung

• Fahrassistenz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe heizbar
• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter	• Heckklappenöffnung elektr.
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Instrumentenbeleuchtung Supervision
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kombiinstrument digital
• Kopf-Airbag-System	• Kühlergrill Klavierlack
• Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)	• Laderaumboden variabel
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Mittelarmlehne vorn verschiebbar
• Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT	• Multifunktion für Lenkrad
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Aluminium	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schließ-/Startsystem Smart-Key	• Seitenairbag
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sportsitze
• Start/Stop-Anlage (ISG)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen Chrom-Optik	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Einparkhilfe vorn
• Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)	• Sensor Scheibenbeschlagerkennung
• Original Fahrzeug Farbe: DELUXE WHITE	



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Komfort-Paket | • Navigations-Paket |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sonderlackierung Deluxe-Weiß Metallic |
| • Sitzheizung hinten | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Sound-System JBL Premium | • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect |
| • Audio-Navigationssystem KIA (10,25") | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Inspektion

15.0000

oder nach: 1000

Datum: 12.02.2015

km-Stand: 134.022

Diagnosehinweis/Vorlesungstafel

54.304.171

Leistungen durchgeführt:

Bremsschlagtest

Kinnavagevermessung

Kontrollschlagtest

Zahnriemen mit Spannrolle

Wartung nach Saisonlagen

Wartungseintrag durchgeführt

Inspektion

15.0000

oder nach: 1000

Datum: 12.02.2015

km-Stand: 134.022

Diagnosehinweis/Vorlesungstafel

54.304.171

Leistungen durchgeführt:

Bremsschlagtest

Kinnavagevermessung

Kontrollschlagtest

Zahnriemen mit Spannrolle

Wartung nach Saisonlagen

Wartungseintrag durchgeführt

Inspektion

15.0000

oder nach: 1000

Datum: 12.02.2015

km-Stand: 134.022

Diagnosehinweis/Vorlesungstafel

54.304.171

Leistungen durchgeführt:

Bremsschlagtest

Kinnavagevermessung

Kontrollschlagtest

Zahnriemen mit Spannrolle

Wartung nach Saisonlagen

Wartungseintrag durchgeführt

Inspektion

15.0000

oder nach: 1000

Datum: 12.02.2015

km-Stand: 134.022

Diagnosehinweis/Vorlesungstafel

54.304.171

Leistungen durchgeführt:

Bremsschlagtest


Kinnavagevermessung

Kontrollschlagtest

Zahnriemen mit Spannrolle

Wartung nach Saisonlagen

Wartungseintrag durchgeführt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlwasser unter min



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)