



Volkswagen Touran Life BMT

EZ 05/2013 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 217.190km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Life BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Life, 2013 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZDW076787	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 217.190km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 205.206km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	320 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	235 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Elliptic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen vorn

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Antennen-Diversity | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Sitze: Komfortsitz vorn links | • Sitze: Komfortsitz vorn rechts |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Sitzheizung vorn |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Business-Paket Premium mit Navigation |
| • Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist) | • Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung |
| • Life-Plus-Paket | • Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod |
| • Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310) | • Perleffekt-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Raucher-Paket |
| • Rückfahrkamera (Rear View) | • Spiegel-Paket |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Panorama-Schiebedach elektrisch |
| • Ablagefach am Dachhimmel | • Sport-Fahrwerk |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Außenspiegel elektr. anklappbar |

- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











[illegible]

Service-Nachweise	
1. Ist Name, Buchstabenfolge wurde	1. Ist Name, Vorname des
2. Ist Dienstwagen	2. Ist Adresse
3. Ist in Betrieb	3. Ist Kennzeichen
4. Ist Markenname	4. Ist Herstellername
5. Ist in Betrieb	5. Ist Modell
6. Ist Inspektionstermin	6. Ist Hersteller, CACR, etc.
7. Ist Länge, Material, Gewicht	7. Ist Modellierung, etc.
8. Ist Kennzeichnung des Kerosins	8. Ist Lichteinwirkung
9. Ist Kennzeichnung	9. Ist Lichtschalter
10. Ist Kennzeichnung	10. Ist Lichtschalter
11. Ist Kennzeichnung	11. Ist Lichtschalter
12. Ist Kennzeichnung	12. Ist Lichtschalter
13. Ist Kennzeichnung	13. Ist Lichtschalter
14. Ist Kennzeichnung	14. Ist Lichtschalter
15. Ist Kennzeichnung	15. Ist Lichtschalter
16. Ist Kennzeichnung	16. Ist Lichtschalter
17. Ist Kennzeichnung	17. Ist Lichtschalter
18. Ist Kennzeichnung	18. Ist Lichtschalter
19. Ist Kennzeichnung	19. Ist Lichtschalter
20. Ist Kennzeichnung	20. Ist Lichtschalter
21. Ist Kennzeichnung	21. Ist Lichtschalter
22. Ist Kennzeichnung	22. Ist Lichtschalter
23. Ist Kennzeichnung	23. Ist Lichtschalter
24. Ist Kennzeichnung	24. Ist Lichtschalter
25. Ist Kennzeichnung	25. Ist Lichtschalter
26. Ist Kennzeichnung	26. Ist Lichtschalter
27. Ist Kennzeichnung	27. Ist Lichtschalter
28. Ist Kennzeichnung	28. Ist Lichtschalter
29. Ist Kennzeichnung	29. Ist Lichtschalter
30. Ist Kennzeichnung	30. Ist Lichtschalter
31. Ist Kennzeichnung	31. Ist Lichtschalter
32. Ist Kennzeichnung	32. Ist Lichtschalter
33. Ist Kennzeichnung	33. Ist Lichtschalter
34. Ist Kennzeichnung	34. Ist Lichtschalter
35. Ist Kennzeichnung	35. Ist Lichtschalter
36. Ist Kennzeichnung	36. Ist Lichtschalter
37. Ist Kennzeichnung	37. Ist Lichtschalter
38. Ist Kennzeichnung	38. Ist Lichtschalter
39. Ist Kennzeichnung	39. Ist Lichtschalter
40. Ist Kennzeichnung	40. Ist Lichtschalter
41. Ist Kennzeichnung	41. Ist Lichtschalter
42. Ist Kennzeichnung	42. Ist Lichtschalter
43. Ist Kennzeichnung	43. Ist Lichtschalter
44. Ist Kennzeichnung	44. Ist Lichtschalter
45. Ist Kennzeichnung	45. Ist Lichtschalter
46. Ist Kennzeichnung	46. Ist Lichtschalter
47. Ist Kennzeichnung	47. Ist Lichtschalter
48. Ist Kennzeichnung	48. Ist Lichtschalter
49. Ist Kennzeichnung	49. Ist Lichtschalter
50. Ist Kennzeichnung	50. Ist Lichtschalter
51. Ist Kennzeichnung	51. Ist Lichtschalter
52. Ist Kennzeichnung	52. Ist Lichtschalter
53. Ist Kennzeichnung	53. Ist Lichtschalter
54. Ist Kennzeichnung	54. Ist Lichtschalter
55. Ist Kennzeichnung	55. Ist Lichtschalter
56. Ist Kennzeichnung	56. Ist Lichtschalter
57. Ist Kennzeichnung	57. Ist Lichtschalter
58. Ist Kennzeichnung	58. Ist Lichtschalter
59. Ist Kennzeichnung	59. Ist Lichtschalter
60. Ist Kennzeichnung	60. Ist Lichtschalter
61. Ist Kennzeichnung	61. Ist Lichtschalter
62. Ist Kennzeichnung	62. Ist Lichtschalter
63. Ist Kennzeichnung	63. Ist Lichtschalter
64. Ist Kennzeichnung	64. Ist Lichtschalter
65. Ist Kennzeichnung	65. Ist Lichtschalter
66. Ist Kennzeichnung	66. Ist Lichtschalter
67. Ist Kennzeichnung	67. Ist Lichtschalter
68. Ist Kennzeichnung	68. Ist Lichtschalter
69. Ist Kennzeichnung	69. Ist Lichtschalter
70. Ist Kennzeichnung	70. Ist Lichtschalter
71. Ist Kennzeichnung	71. Ist Lichtschalter
72. Ist Kennzeichnung	72. Ist Lichtschalter
73. Ist Kennzeichnung	73. Ist Lichtschalter
74. Ist Kennzeichnung	74. Ist Lichtschalter
75. Ist Kennzeichnung	75. Ist Lichtschalter
76. Ist Kennzeichnung	76. Ist Lichtschalter
77. Ist Kennzeichnung	77. Ist Lichtschalter
78. Ist Kennzeichnung	78. Ist Lichtschalter
79. Ist Kennzeichnung	79. Ist Lichtschalter
80. Ist Kennzeichnung	80. Ist Lichtschalter
81. Ist Kennzeichnung	81. Ist Lichtschalter
82. Ist Kennzeichnung	82. Ist Lichtschalter
83. Ist Kennzeichnung	83. Ist Lichtschalter
84. Ist Kennzeichnung	84. Ist Lichtschalter
85. Ist Kennzeichnung	85. Ist Lichtschalter
86. Ist Kennzeichnung	86. Ist Lichtschalter
87. Ist Kennzeichnung	87. Ist Lichtschalter
88. Ist Kennzeichnung	88. Ist Lichtschalter
89. Ist Kennzeichnung	89. Ist Lichtschalter
90. Ist Kennzeichnung	90. Ist Lichtschalter
91. Ist Kennzeichnung	91. Ist Lichtschalter
92. Ist Kennzeichnung	92. Ist Lichtschalter
93. Ist Kennzeichnung	93. Ist Lichtschalter
94. Ist Kennzeichnung	94. Ist Lichtschalter
95. Ist Kennzeichnung	95. Ist Lichtschalter
96. Ist Kennzeichnung	96. Ist Lichtschalter
97. Ist Kennzeichnung	97. Ist Lichtschalter
98. Ist Kennzeichnung	98. Ist Lichtschalter
99. Ist Kennzeichnung	99. Ist Lichtschalter
100. Ist Kennzeichnung	100. Ist Lichtschalter

[illegible]

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schlaufe hinterer Sitz abgerissen kein hochklappen möglich