



Renault Twingo Expression

EZ 07/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 75.884km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo Expression [DE - LimS5 1.0 SCe 70 EU6, Expression, 2015 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1AHB10553519308	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.884km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 71 PS (52 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.983km	Letzter Service am 12/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(8 mm)	(8 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	140		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Staubmandchetten Stoßdämpfer vorne defekt

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe 5-Gang
• Gurtstraffer	• Heckspoiler
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kofferraumabdeckung	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen integriert
• Motor 1,0 Ltr. - 52 kW SCe	• Radiovorbereitung
• Radzierkappen	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn

- Servolenkung
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.07.2015	M3333	MBC000108	2	1	52/6000	151
M1	AB	3595			1547	
VF1AHB10553519308	5	1557			1939	
RENAULT						
AH	105	1389			1359	
AHB	600	780				
AHB105	600	780				
	87	3750			71	
TWINGO					4 M	
RENAULT (F)	165/65 R15 (81T)					
Ex-2. Pers. bef. B. B Sol.	185/60 R15 (84T)					
Schräghecklimousine						
715/2007*195/2014W/EG	weiß/weiß					
EURO6:W:PI/CI; M. N1 I	e2*2007/45*0457*04					
Benzin	03.02.2015					
0001	M 35WO	M 999				

Kontrollnachweise (1/6)

VIN: M3333

Art der Arbeit: Wartung

Kontrolle auf Korrosion: OK

Stempel: boden autohaus

Datum: 23.07.2015

Rechnungs-Nr.: 1557

Technische Daten:

Modell	RENAULT TWINGO
Motor	1.6
Leistung	105 kW
Getriebe	5-Gang
Werkstoff	Benzin
Abgasnorm	EURO 6
Werkstoff	Benzin
Werkstoff	Benzin

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN: M3333

Art der Arbeit: Wartung

Kontrolle auf Korrosion: OK

Stempel: boden autohaus

Datum: 23.07.2015

Rechnungs-Nr.: 1557

Technische Daten:

Modell	RENAULT TWINGO
Motor	1.6
Leistung	105 kW
Getriebe	5-Gang
Werkstoff	Benzin
Abgasnorm	EURO 6
Werkstoff	Benzin
Werkstoff	Benzin

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: M3333

Art der Arbeit: Wartung

Kontrolle auf Korrosion: OK


Stempel: boden autohaus

Datum: 23.07.2015

Rechnungs-Nr.: 1557

Technische Daten:

Modell	RENAULT TWINGO
Motor	1.6
Leistung	105 kW
Getriebe	5-Gang
Werkstoff	Benzin
Abgasnorm	EURO 6
Werkstoff	Benzin
Werkstoff	Benzin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)