



Skoda Fabia Style

EZ 09/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 232.802km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 82***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Style [AT - Kb5 1.0 TSI EU6, Style Green Tec, 2017 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJR6NJ0JZ050053	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 232.802km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)
Kratzer

Hinten links


(7 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(7 mm)
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2 Lautsprecher zusätzlich
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Funktions-Paket
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Luftausströmer Chrom
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Chrom-Paket
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|---|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kopfstützen vorn | • Kühlergrill mit Chromrand |
| • Laderaumboden variabel | • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Leuchtweitenregelung |
| • Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole | • Maxi-DOT Display |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer, Gehäuse schwarz |
| • Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS | • Projektor-Scheinwerfer |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Sound-Paket | • Sprachsteuerung für Infotainment-System |
| • Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Textilfussmatten |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Abbiegelicht | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audio-Navigationssystem Amundsen | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h) |
| • Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Kessy |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Sonderlackierung Candy-weiss uni |
| • Verglasung getönt | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)