



Volkswagen Golf Match

EZ 08/2012 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 150.780km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Match [DE - Kb5 1.2 TSI EU5, Match, 2012 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ1KZDM601845	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.780km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 139.017km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn

- | | |
|--|---|
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Gepäckraumbeleuchtung | • Getriebe 5-Gang |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion |
| • Heckscheibenwischer | • Innenausstattung: Titan-Dekor |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchte |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM GREY | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Antennen-Diversity | • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Metallic-Lackierung | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











EC 339552

24.08.2012 08.11.13

30440 Wolfburg

Stadt Wolfburg
Der Oberbürgermeister
i.A. *Rudus*

27793 Wildeshausen
Landkreis Oldenburg
In Auftrage
Opre

VOLKSWAGEN AG
08.07.2012
Fulda

2013 000134 AJ80C1 DEURTO DOC JA
00000000 J71238 00000 LE 990
990
VERZOLLUNG IM SAMMELZOLLVERF. ZUGEL

VOLKSWAGEN - VW
ACCZAKS
P85YMDAHTN7M91
B0L F
VOLKSWAGEN - VW
8843
WWZZTKZDW851843
W1
PZ, Z. PPR, SAT, D. B Sp1.
KOROLLIONSLIN
GRAU
11197
B0N23H
01*2061/116*8328*23
100 km/h 23.04.2012

24 / Nein, durchgeführt wurde:

21 / Ölwechsel-Service

22 / im Verbund

23 / Intervall-Service

24 / im Verbund

25 / Inspektions-Service

26 / Longlife-Motöl verwendet

27 / Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

28 / Reparaturempfehlung

29 / Kundenwunsch

30 / Service durchgeführt am: 26.06.2012

bei km-Stand: 153019

Rechnungsnummer: 6140

Service durchgeführt von:

Autohaus RUNGE
Am Bock 4 - 30173 Lüneburg
Tel. 04131 123456

Stempel des Volkswagen Partners

24 / Nein, Wechsel von:

25 / Assist

26 / Servofeld

27 / Desinfektion

28 / Desinfektion

29 / Desinfektion

30 / Desinfektion

31 / Desinfektion

32 / Desinfektion

33 / Desinfektion

34 / Desinfektion

35 / Desinfektion

36 / Desinfektion

37 / Desinfektion

38 / Desinfektion

39 / Desinfektion

40 / Desinfektion

41 / Desinfektion

42 / Desinfektion

43 / Desinfektion

44 / Desinfektion

45 / Desinfektion

46 / Desinfektion

47 / Desinfektion

48 / Desinfektion

49 / Desinfektion

50 / Desinfektion

51 / Desinfektion

52 / Desinfektion

53 / Desinfektion

54 / Desinfektion

55 / Desinfektion

56 / Desinfektion

57 / Desinfektion

58 / Desinfektion

59 / Desinfektion

60 / Desinfektion

61 / Desinfektion

62 / Desinfektion

63 / Desinfektion

64 / Desinfektion

65 / Desinfektion

66 / Desinfektion

67 / Desinfektion

68 / Desinfektion

69 / Desinfektion

70 / Desinfektion

71 / Desinfektion

72 / Desinfektion

73 / Desinfektion

74 / Desinfektion

75 / Desinfektion

76 / Desinfektion

77 / Desinfektion

78 / Desinfektion

79 / Desinfektion

80 / Desinfektion

81 / Desinfektion

82 / Desinfektion

83 / Desinfektion

84 / Desinfektion

85 / Desinfektion

86 / Desinfektion

87 / Desinfektion

88 / Desinfektion

89 / Desinfektion

90 / Desinfektion

91 / Desinfektion

92 / Desinfektion

93 / Desinfektion

94 / Desinfektion

95 / Desinfektion

96 / Desinfektion

97 / Desinfektion

98 / Desinfektion

99 / Desinfektion

100 / Desinfektion

24 / Nein, durchgeführt wurde:

21 / Ölwechsel-Service

22 / im Verbund

23 / Intervall-Service

24 / im Verbund

25 / Inspektions-Service

26 / Longlife-Motöl verwendet

27 / Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

28 / Reparaturempfehlung

29 / Kundenwunsch

30 / Service durchgeführt am: 05.07.2012

bei km-Stand: 153019

Rechnungsnummer: 55246

Service durchgeführt von:

Autohaus RUNGE
Am Bock 4 - 30173 Lüneburg
Tel. 04131 123456

Stempel des Volkswagen Partners

24 / Nein, Wechsel von:

25 / Assist

26 / Servofeld

27 / Desinfektion

28 / Desinfektion

29 / Desinfektion

30 / Desinfektion

31 / Desinfektion

32 / Desinfektion

33 / Desinfektion

34 / Desinfektion

35 / Desinfektion

36 / Desinfektion

37 / Desinfektion

38 / Desinfektion

39 / Desinfektion

40 / Desinfektion

41 / Desinfektion

42 / Desinfektion

43 / Desinfektion

44 / Desinfektion

45 / Desinfektion

46 / Desinfektion

47 / Desinfektion

48 / Desinfektion

49 / Desinfektion

50 / Desinfektion

51 / Desinfektion

52 / Desinfektion

53 / Desinfektion

54 / Desinfektion

55 / Desinfektion

56 / Desinfektion

57 / Desinfektion

58 / Desinfektion

59 / Desinfektion

60 / Desinfektion

61 / Desinfektion

62 / Desinfektion

63 / Desinfektion

64 / Desinfektion

65 / Desinfektion

66 / Desinfektion

67 / Desinfektion

68 / Desinfektion

69 / Desinfektion

70 / Desinfektion

71 / Desinfektion

72 / Desinfektion

73 / Desinfektion

74 / Desinfektion

75 / Desinfektion

76 / Desinfektion

77 / Desinfektion

78 / Desinfektion

79 / Desinfektion

80 / Desinfektion

81 / Desinfektion

82 / Desinfektion

83 / Desinfektion

84 / Desinfektion

85 / Desinfektion

86 / Desinfektion

87 / Desinfektion

88 / Desinfektion

89 / Desinfektion

90 / Desinfektion

91 / Desinfektion

92 / Desinfektion

93 / Desinfektion

94 / Desinfektion

95 / Desinfektion

96 / Desinfektion

97 / Desinfektion

98 / Desinfektion

99 / Desinfektion

100 / Desinfektion

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)