



Opel Astra Opel 2020 Start/Stop

EZ 10/2020 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 94.592km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Opel 2020 Start/Stop [AT - LimS5 1.2 Turbo EU6d, Opel 2020 S/S, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN W0VBF6ER5LG061234	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.592km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Unbekannt	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe Unbekannt	Letzter Service 89.324km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 120g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(8 mm)

Vorne rechts



(8 mm)

Hinten links



(8 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(8 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	500 
Dach	130		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Rasseln;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Multimedia
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachhimmel schwarz
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenten-System: Abstandswarner
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontkamera
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter

• Grafik-Info-Display Monochrom (GID)	• Heckspoiler
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Komfortsitze vorn
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kurvenbremskontrolle	• Kühlergrill mit Chromleiste
• Laderaumabdeckung	• Leichtlaufreifen
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchten im Fond
• Leuchtweitenregelung	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Mittelarmlehne vorn verschiebbar
• Modellpflege	• Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
• Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
• Fensterzierleisten schwarz	• Feststellbremse elektrisch
• Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Lenkrad heizbar
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Nebelscheinwerfer
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Rückfahrkamera
• Sitzheizung vorn	• Winter-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)