



Kia Rio 1.6 EX Top

EZ 09/2006 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 154.253km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Rio 1.6 EX Top [DE - LimS5 1.6, EX TOP, 2006 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KNEDE243266162528	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.253km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2016 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 111 PS (82 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.599 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 150.157km	Letzter Service am 11/2021
Emissionsklasse Euro 1	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2006	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Audiosystem KIA Clarion MP3-Tuner
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Gepäcksicherungsnetz
- Gurtstraffer (vorn)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher

- Reserverad in Fahrbereifung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckspoiler
- Original Fahrzeug Farbe: TROPENROT MET.



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible][illegible]

Inspektion		Inspektion		Inspektion	
km		km		km	
oder nach _____ Monaten		oder nach _____ Monaten		oder nach _____ Monaten	
Datum: <u>08.08.19</u>		Datum: <u>16.07.20</u>		Datum: <u>18.11.21</u>	
km-Stand: <u>140.381</u>		km-Stand: <u>149.822</u>		km-Stand: <u>150.187</u>	
☐ Shell-Öl ☐ anderes Öl		☐ Shell-Öl ☐ anderes Öl		☐ Shell-Öl ☐ anderes Öl	
Öl-Bezeichnung/Viskosität: <u>5W30</u>		Öl-Bezeichnung/Viskosität: <u>5W30</u>		Öl-Bezeichnung/Viskosität: <u>5W30</u>	
Leistungen durchgeführt:		Leistungen durchgeführt:		Leistungen durchgeführt:	
Bremsflüssigkeit ☐ ja ☒ nein		Bremsflüssigkeit ☐ ja ☒ nein		Bremsflüssigkeit ☐ ja ☒ nein	
Klimaanlagenwartung ☒ ja ☒ nein		Klimaanlagenwartung ☐ ja ☒ nein		Klimaanlagenwartung ☐ ja ☒ nein	
Kühlfülligkeit ☒ ja ☒ nein		Kühlfülligkeit ☐ ja ☒ nein		Kühlfülligkeit ☐ ja ☒ nein	
Zahnriemen mit Spannrolle ☐ ja ☒ nein		Zahnriemen mit Spannrolle ☐ ja ☒ nein		Zahnriemen mit Spannrolle ☐ ja ☒ nein	
Wartung nach Gasanlagensplan ☐ ja ☒ nein		Wartung nach Gasanlagensplan ☐ ja ☒ nein		Wartung nach Gasanlagensplan ☐ ja ☒ nein	
Wartungsplan durchgeführt ☐ ja ☒ nein		Wartungsplan durchgeführt ☐ ja ☒ nein		Wartungsplan durchgeführt ☐ ja ☒ nein	
KIA KIA MOTORS		KIA KIA MOTORS		KIA KIA MOTORS	
AUTO DECKERS		AUTO DECKERS		AUTO DECKERS	
Service Team GmbH		Service Team GmbH		Service Team GmbH	
K1181 Schillingen, Dattweiler (Hof)		K1181 Schillingen, Dattweiler (Hof)		K1181 Schillingen, Dattweiler (Hof)	
Tel: +49 52 92 7 08 57 58 Fax: +49 52 92 7 08 57 58		Tel: +49 52 92 7 08 57 58 Fax: +49 52 92 7 08 57 58		Tel: +49 52 92 7 08 57 58 Fax: +49 52 92 7 08 57 58	
nächster Termin: <u>15.08.20</u> km		nächster Termin: <u>15.08.20</u> km		nächster Termin: <u>15.08.20</u> km	
oder nach <u>12</u> Monaten		oder nach <u>12</u> Monaten		oder nach <u>12</u> Monaten	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)




Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Kratzer)