



Maserati Grecale 221 kW 2.0 Mild-Hybrid
AWD

EZ 04/2023 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 18.832km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Maserati	Typ/Verkaufsbezeichnung Grecale 221 kW 2.0 Mild-Hybrid AWD [DE - SUV5 2.0 Mild-Hybrid EU6e, 2025 - 2026]		
Kategorie Geländewagen	FIN ZN6CW82B007427909	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 18.832km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 530 PS (390 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.992 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 207g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben



(6 mm)



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	105	Heckklappe	80 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 4 USB-Anschlüsse	• Ambiente-Beleuchtung
• Antriebsart: Allradantrieb	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• Außenspiegel elektr. anklappbar mit Memoryfunktion	• Außenspiegel heizbar, beide
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Bluetooth-Schnittstelle
• Bodenbelag: Teppich	• Bremsanlage: Performance Bremssystem
• Bremsassistent (HBA)	• Bremssättel Titanium-Grau lackiert
• Dachhimmel Stoff	• Differentialsperre (Hinterachse)
• Doppelendrohr (2) oval, verchromt	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einstiegsleisten (Aluminium)	• elektronisches Stabilitäts-Programm (MSP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwindigkeitsanpassung (ISA)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (BAS)
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Stau- und Autobahnassistent	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fensterzierleisten verchromt
• Funkschlüssel (2)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	• Getriebe Automatik - mit manueller Schaltmöglichkeit (8-Stufen)
• Infotainment-System: 12,3 Zoll Touchscreen mit Navigationssystem und integriertem 8,8 Zoll Touchscreen	• Innenausstattung: Interieureinlagen Edelh Holz Radica


• Innenausstattung: Premium Ledervollausstattung Schwarz / Grau	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12,3 Zoll)	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Lederfarbe schwarz	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar (vertikal / axial)
• Matrix-LED-Scheinwerfer	• Mild-Hybrid 221 kW (Motor 2,0 Ltr. - 221 kW Turbo)
• Notrufsystem (eCall)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand Standard	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Konnektivität (Europa)
• Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, links mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sound-System Sonus Faber Premium Audiosystem mit 14 Lautsprecher
• Start/Stop-Anlage	• Telematik-System Maserati Call
• Türgriffe außen verchromt	• Uni-Lackierung
• Zeituhr (digital)	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













25.04.2023

Landkreis Velden
Landranger Str. 67
27283 Velden (Aller)
Im Auftrage:
[Signature]

GT 847060

WASERATI
M152
DAGT530BC8
NSA441105
DRECKLE TP0FED
WASERATI (1)
4014
258CV/220CT407909
M1
Fz z. Pers.bef. 8. So
Kombimotorschne
Schwarz
2962
Benzin
072016328-00098-ET
04.08.2022

Mörschel/Deutschland/Dt
Niedau-Otto-Straße 27
83079 Ulm
07.33.39623

GT 847 060



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)