



Audi A4 Avant

EZ 09/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 186.640km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.04.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, Avant Ambition (EURO 6), (Facelift) 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K0FA169975	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.640km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.701km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trigon
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI clean diesel
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Durchladeeinrichtung mit Skisack | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Glanz-Paket | • Heckleuchten LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Sprachsteuerungs-System | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














29.09.2015	0588	AXN00044	02	01	0110/03250	208
M1	AC		04699-04825	1826		
HAUZZ28K0FA169975	B		1415-1463	01670-01670		
AUDI				00080		
BB			0125	002165	002165	
ACSUAF1			01105	01160		
PM6B1002PB803S57MMEM1			01105	01160		
			68	00002	72	
A4 AVANT			01600	0750	005	
AUDI			225/50 R17 94Y			
FT.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			225/50 R17 94Y			
KOMBI LIMOUSINE						
716/2007*136/2014W			SCHWARZ			
EURO6:W:PI/CI: M, M1			01*2001/116*0430*34			
DIESEL			23.04.2015	K	EM689049	
0002	36W0	01960				
P.1/P.2:2235 U. 7.2/8.2:1240 B.ANRANGEBETRIEB*O.1:1800						
BIS 84 STEIG. TEGEN. ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:33						
35KG*WW.AHX LT.BGTG*						



Gewährleistungsnachweis		Audi Serviceplan	
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.		Allgemeines	
Tgl. Motorleistung, Getriebe, Herstellungsjahr		Übergabe-Service	
Motor- und Getriebebuchstaben		Informationen zum Audi Service	
Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.		Audi Wartungskonzept	
Mehrausstattungs-Nr.		Zusätzliche Serviceleistungen	
Verbrauchswerte		Gewährleistung	
Datum der Auslieferung		Audi Garantie	
Betr.-Nr. 141 / 07919		Audi Mobilitätsangebote	
Autoterminal		Audi Anschlussgarantie	
Probleid GmbH		Nachweise	
85173 Karlskron		Service-Nachweise	
		Eintragungen der Werkstatt	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Rad (Kerben)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)