



Smart #1 200 kW Premium

EZ 03/2023 | Geländewagen | Elektrisch | Automatikgetriebe |
11.911km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung #1 200 kW Premium [DE - SUV5, Premium (66 kWh), 2023 - 2026]		
Kategorie Geländewagen	FIN HESXR1C40NS096822	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 11.911km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Ladezeit - Schnell * 0,5 h	Ladezeit - Normal * 3,0 h
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.	

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kerben,
Riss/Bruch



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer,
Riss/Bruch



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Ladekabel fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Unfallbedingt nicht prüfbar - Schadenserweiterung möglich;



Serienausstattung

• 13 Lautsprecher	• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
• Alarmanlage	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Heckantrieb
• Anzeigeinstrumente Full LCD HD (9,2" Farbdisplay)	• Audio-Navigationssystem
• Auto-Hold-Funktion	• Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Memory	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion
• Blinkleuchten mit Laufflicht vorn und hinten	• Bluetooth-Schnittstelle
• Bremsassistent	• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
• Brillenfach	• Dachreling
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe vorn
• Einparkhilfe vorn und hinten, 12 Parksensoren	• Einstiegshilfe Easy-Entry
• Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet	• Elektromotor 200 kW (cont. 75 kW)
• Elektromotor 200 kW HA	• Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle

• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Fahrassistenz-System: Adaptiver Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (DMS)	• Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (EMA)
• Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (HWA)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Fahrer-Erkennung (Driver Monitoring System)
• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCM)	• Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwindigkeitsanpassung (ISA)
• Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten (RCM)	• Fahrassistenz-System: Notfall-Spurhalteassistent (Emergency Lane Keeping, ELK)
• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement (bCall)	• Fahrassistenz-System: Park-Notbremse (PEB)
• Fahrassistenz-System: Parkassistenzsystem (Park Assist)	• Fahrassistenz-System: Pilot Assist
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (RCTA)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (FCTA)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (LDW)
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LCA)	• Fahrassistenz-System: Stauassistent (TJA)
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BSD)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lane Departure Prevention, LDP)	• Fahrzeugortungssystem
• Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe für Elektrofahrzeug	• Getränkehalter
• Getränkehalter in Mittelkonsole	• HV-Batterie 66 kWh brutto / 62 kWh netto
• Head-up-Display	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe abgedunkelt (Privacy Glass)
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Infotainment-Center 12,8 Zoll Display (Touchscreen)
• Infotainment-System: Remote Online Services	• Innenausstattung: Interieur Touch
• Innenausstattung: Premium	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumententafel Leder-Optik	• Intelligenter Sprachassistent
• Intelligentes Batteriemanagement-System mit Temperaturregelung	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Kamerasystem 360 Grad
• Karosserie: 5-türig	• Keyless-Entry
• Keyless-Start	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Komfort-Fahrwerk	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstützen verstellbar	• Kühlergrill, Aktive Luftklappen
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Luftdüsen hinten
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Air-Quality-System, AQS)	• Matrix-LED-Scheinwerfer
• Memoryfunktion für Sitz vorn links	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Mittelkonsole mit Kühlfunktion	• Notbrems-Warnblinkautomatik
• Notrufsystem (eCall)	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand Standard
• Regensensor	• Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)

- | | |
|---|---|
| • Rücksitzbank verschiebbar | • Rücksitzlehnen neigungsverstellbar |
| • Seitenairbag | • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass) | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Duo-Leder |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (6-fach) mit Lendenwirbelstütze | • Sitzheizung |
| • Smart APP (Zugang und Steuerung) | • Sound-System beats |
| • Sprachbediensystem | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch |
| • Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung | • USB-Anschlüsse, je 2 vorn und hinten |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • WLAN-Hotspot |
| • Warndreieck | • Warnweste(n) Fahrer |
| • Wegfahrsperre | • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre |
| • elektronisches Gaspedal | • Überschlag-Schutzsystem |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Unfall



Beifahrertür (Anderer Schaden): Unfall



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden): Unfall