



Skoda Yeti Adventure

EZ 09/2015 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 109.331km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti Adventure [DE - SUV5 1.4 TSI EU6, Adventure Green tec, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJJ75L6G6024985	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.331km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.251km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	120 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	125 	Heckklappe	125 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellpflege
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Original Fahrzeug Farbe: BILA LASER/LASER WHITE
- Radstand 2578 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Triebwerkunterschutz
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Doppel-Sonnenblenden
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leseleuchte
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Textilfußmatten
- Türen mit Warnleuchte
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

• Wasserstandsanzeige SRA / SWA	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Dachreling silber	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Verglasung getönt	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
• Mittellarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)	• Sitzheizung vorn
• Sitzsystem im Fond (Varioflex)	• Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
• Maxi-DOT Display	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Ausstattungs-Paket: Green tec	• Bremsassistent
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag vorn	• Start/Stop-Anlage
• Zentralverriegelung	• Bi-Xenon-Scheinwerfer
• Kurvenlicht	• Nebelscheinwerfer
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Servolenkung



Sonderausstattung

• Dach silber lackiert	• Infotainment-Paket Amundsen
• Radioempfang digital (DAB)	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad	• Audiobedienung am Lenkrad
• Audiobedienung am Lenkrad	• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	• Audio-Navigationssystem Amundsen
• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Rückfahrkamera	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)