



RENAULT Scenic

Scenic 1.5 dCi FAP

FIN - NR VF1JMS60638793255
Aus Kennzeichen 0638793255



Datum Hauptuntersuchung	Anzahl der Eigentümer	Anzahl der Schlüssel	Kilometerstand
2026-10-01	2	2	234992 km
Letzter Service	Kilometerstand der letzten Wartung	Erstzulassungsdatum	Land der Erstregistrierung
2026-03-18	233344	2007-10-30	Deutschland

Zusammenfassung des Zustandsberichts

Kunde	
-------	--

Inspektionsdatum / Ort

Fahrzeugübersicht

Zustand des Fahrzeugs	Fahrbereit	Besteuerungsart	Differenzbesteuert
Treibstoff	Diesel	Straßentauglich	Yes
Farbe	Blau	Anzahl der Türen	5
Motorgröße CC	1461	Sitzbezug	Stoff
Karosserie Form	Kombi	Antriebsart	Vorderradantrieb
NEFZ CO2 - Bewertung (q/km)	140	Anzahl der Sitze	5
Sitz Farbe		Sitzbezug Name	Schwarz
Getriebeart	Manuell		
Service - Historie	233344	Ankunftsdatum	2026-07-09

Fahrzeughistorie & Dokumente

Serviceheft verfügbar	vorhanden	Bisherige Verwendung	
Nächster Service Kilometerstand	km	Eingeführt	Nein


Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder



Ausstattung

ABS	AHK	Airbag	Außenspiegel elektr. einstellbar
CD	DPF	ESP	Nebelscheinwerfer
Radio	Sonnenschutz hinten	Tageskilometerzähler	ZV + FB

Ausstattungsinformationen


Klimaanlage	Ja	Anhängerkupplungstyp	Fest
-------------	----	----------------------	------

Räder und Reifen


Reifentiefe vorne links	5	Reifentiefe vorne rechts	4
Reifentiefe hinten links	5	Reifentiefe hinten rechts	3

Fahrzeugzustand

17 identified damages



6 identified damages



Komponente	Beschädigung	Kommentare
1 Dach	Lack / schlechte Verarbeitung	
2 Tür / Vorne Rechts	Lack / schlechte Verarbeitung	
3 Kotflügel / Hinten Links	Lack / schlechte Verarbeitung	
4 Sitz / Vorne Links	Innen / Kratzer	
5 Stoßstange / hinten	Lack / Kratzer / Raster	
6 Kofferraumpolster / hinten	Innen / Kratzer	
7 Sitz / Vorne Rechts	Innen / Kratzer	
8 Kotflügel / Hinten Rechts	Karosserie / Delle / Dent	
9 Sitz / Vorne Links	Innenraum / Abgefertigt	
10 B - Säule / MitteLinks	Lack / schlechte Verarbeitung	
11 Tür / Hinten Links	Karosserie / Delle / Dent	

12	Dach	Lack / Kratzer / Raster
13	Tür / Hinten Links	Lack / Kratzer / Raster
14	Stoßstange / hinten	Lack / Kratzer / Raster
15	Heckklappe / hinten	Karosserie / Delle / Dent
16	Tür / Vorne Rechts	Lack / Kratzer / Raster
17	Tür / Rückenlehne	Karosserie / Delle / Dent
18	Gurt / Vorne Link	Innenraum / Abgefertigt
19	Panelfüllung / Hinten Rechts	Innen / Kratzer
20	Haube / Vorn	Karosserie / Delle / Dent
21	Antennenstange	Fehlendes Teil
22	Windschutzscheibe / Vorne	Glasbruch / Erweiterung
23	Kotflügel / Hinten Links	Karosserie / Delle / Dent

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



1. Dach
Lack / schlechte Verarbeitung -



2. Tür / Vorne Rechts
Lack / schlechte Verarbeitung -



3. Kotflügel / Hinten Links
Lack / schlechte Verarbeitung -



4. Sitz / Vorne Links
Innen / Kratzer -



5. Stoßstange / hinten
Lack / Kratzer / Raster -



6. Kofferraumpolster / hinten
Innen / Kratzer -



7. Sitz / Vorne Rechts
Innen / Kratzer -



8. Kotflügel / Hinten Rechts
Karosserie / Delle / Dent -



9. Sitz / Vorne Links
Innenraum / Abgefertigt -



10. B - Säule / MitteLinks
Lack / schlechte Verarbeitung -




11. Tür / Hinten Links
Karosserie / Delle / Dent -



12. Dach
Lack / Kratzer / Raster -


Bildmaterial zum Fahrzeugzustand




13. Tür / Hinten Links
Lack / Kratzer / Raster -




14. Stoßstange / hinten
Lack / Kratzer / Raster -



15. Heckklappe / hinten
Karosserie / Delle / Dent -



16. Tür / Vorne Rechts
Lack / Kratzer / Raster -



17. Tür / Rückenlehne
Karosserie / Delle / Dent -



18. Gurt / Vorne Link
Innenraum / Abgefertigt -




19. Panelfüllung / Hinten Rechts
Innen / Kratzer -



20. Haube / Vorn
Karosserie / Delle / Dent -



21. Antennenstange
Fehlendes Teil -



22. Windschutzscheibe / Vorne
Glasbruch / Erweiterung -



23. Kotflügel / Hinten Links
Karosserie / Delle / Dent -

Mechanischer Zustand

Kontrollleuchten

Funktion Infotainment	✓	Kontrollleuchte Kombiinstrument	✓
Kontrollleuchte Öl	✓	Kontrollleuchte Airbag	✓
Kontrollleuchte Bremsen	✓	Kontrollleuchte ABS	✓
Kontrollleuchte ESP / Traktionskontrolle	✓	Kontrollleuchte Lenkung	✓
Kontrollleuchte Dieselpartikelfilter	✓	Kontrollleuchte Batterie / Lichtmaschine	✓
Serviceleuchte	✓		

Gerätetest

Funktion Audiosystem	!	Funktion Haupt - und Ersatzschlüsse	✓
Funktion Elektr Fensterheber	✓	Funktion Klimaanlage/Heizung	✓

Motor

Fahrzeug startet	✓	Motor Leckage sichtbar	✓
Kontrollleuchte Motor	✓		

Getriebe

Kontrollleuchte Getriebe	✓
----------------------------	---

Ebenen

Füllstand Kühlflüssigkeit	✓	Füllstand Bremsflüssigkeit	✓
-----------------------------	---	------------------------------	---

Testfahrt

Lenkrad			
Auffälligkeiten Lenkung		✓	
Motor			
Auffälligkeiten Motorlauf		✓	
Auffälligkeiten Rauchmenge Abgasanlage		Auffälligkeiten Motorgeräusche	✓
		Auffälligkeiten Gangwechsellvorgang	✓
Kupplung			
Auffälligkeiten Kupplungsbetätigung		✓	
Bremsen			
Auffälligkeiten Bremssystem		✓	
Allgemein			
Testfahrt Status		✓	

- ✓ Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend
- ⚠ Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.
- NA Nicht zutreffend.
- ☐ Nicht getestet

Verzichtserklärung

Bitte beachten Sie auch den „UserGuide Zustandsbericht“, der den Umfang der Fahrzeugbeschreibung aufzeigt.

[Benutzerhandbuch](#)