



BMW 320 d

EZ 10/2013 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 189.670km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d [DE - LimS5 320 d EU6, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WBA3Y31030D348743	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 189.670km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 142.404km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer, Rost



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	130	Heckklappe	205 
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Aktiver Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLUE II | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Abbiegelicht | • Ablage-Paket |
| • Adaptives Kurvenlicht | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Audio-Navigationssystem Business |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Comfort-Paket |
| • Design- und Ausstattungslinie Sport | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Head-up-Display | • Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kopfstützen hinten klappbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Leseleuchten hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend |
| • Lufteinlassblende schwarz hochglänzend | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sensor Scheibenbeschlagerkennung |
| • Sicht-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Track |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Anderer Schaden): Farbe drauf



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Anderer Schaden): Beim Öffnen und schließen macht es Geräusche



Heckklappe (Delle, Kratzer, Anderer Schaden): Beim Öffnen und schließen macht es Geräusche



Heckklappe (Delle, Kratzer, Anderer Schaden): Beim Öffnen und schließen macht es Geräusche



Heckklappe (Delle, Kratzer, Anderer Schaden): Beim Öffnen und schließen macht es Geräusche



Heckklappe (Delle, Kratzer, Anderer Schaden): Beim Öffnen und schließen macht es Geräusche

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)




Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)