



Ford Fiesta Cool & Connect

EZ 07/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 118.987km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 35***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Cool & Connect [DE - LimS5 1.1 EU6d-T, Cool&Connect, 2018 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAHJKY10231	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.987km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.084 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.944km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	215 
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	225 
Motorhaube	140	Heckklappe	155
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Cool & Sound-Paket 2
- Easy-Driver-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fußmatten Velours - vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage

- | | |
|--|--|
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) |
| • Kühlergrill schwarz | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole |
| • Motor 1,1 Ltr. - 63 kW KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt |
| • Rücksitzlehne klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung


- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Easy-Driver-Paket 2 | • Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach) |
| • Einparkhilfe hinten | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Frontscheibe heizbar | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Lenkrad heizbar | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Schaltpunktanzeige |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Frost-Weiß | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel	HJ Plakette: Zugelassen	(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 08/2026
---------------------------	-------------------------	--

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Sitz nicht richtig



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)