



Volkswagen California California Aufstelldach
4Motion Comfortline

EZ 06/2007 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 181.571km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 46***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung California California Aufstelldach 4Motion Comfortline [AT - McAD4 California 2.5 TDI 4Motion EU4, Comfortline DPF, 2006 - 2009]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZ8H001336	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.571km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 165.400km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 241g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(9 mm)

Kratzer



(9 mm)

Kratzer



(9 mm)

Kratzer



(9 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	260 	Kotflügel vorne rechts	80 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	280 
Seitenteil hinten links	1100 	Seitenteil hinten rechts	110 
Motorhaube	110 	Heckklappe	110 
Dach	280 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Flugrost; Service/Wartung fällig; Scheibenwaschanlage vorne ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausführung: California
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Doppeltonfanfare
- Elektrik-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausführung: Comfortline
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag: Teppich
- Doppelverglasung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1. Reihe links
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Karosserievariante: Aufstelldach
- Kopf-Airbag-System vorn

• Kühlbox / Warmhaltebox	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Motor 2,5 Ltr. - 96 kW TDI
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER	• Radstand 3000 mm
• Rußpartikelfilter	• Scheibenwaschdüsen beheizt
• Scheinwerfer H4	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Servoschliessung Heckklappe	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, mit Armlehnen	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten Stoßfänger lackiert
• Zuheizer	• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
• Zuziehhilfe Schiebetür rechts	• Zuziehhilfe an Schiebetür und Heckklappe



Sonderausstattung

• Audiosystem: Radio Delta	• Differentialsperre hinten
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Lackierung: Metallic-Lackierung
• Lautsprecher (8)	• Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Multifunktion
• Markise Beifahrerseite	• Raucher-Paket
• Reserverad in Fahrbereifung	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Wärmeschutzverglasung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeugdatenträger

W02227H x 8H001336
7HC W05
California Conf. KR
96 KW TD14MD
BNZ JKU
LA7W 0000 0000 EV

X10 B0B CK2 B0L H0K J1U M73
1AK 1G2 2PW 1NL S0L SEL T07
3G4 3U0 0G1 BUT D0V 0LE
3R3 1BA 700
0E1 1Y4 4UF 6X2 4R1 4K3 N2P 5HA
0RM 3JG E0A 2V5 0VF 0Y2

1D0 AGR BEL U4A JLO 4A7 0W1

Fahrzeug Identifizierungssystem

Barcode

[illegible]

Typenschein



Name und Anschrift des Herstellers

Volkswagen AG
D-38436 Wolfsburg

Name und Anschrift des Bestandsinhabers

Porsche Austria Ges.m.b.H. & Co.
Vogelweckstrasse 75
A-5020 Salzburg

Seite 1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)