



Audi A4 Avant

EZ 06/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 61.881km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 82***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 1.4 TFSI EU6, sport, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF41JA007754	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 61.881km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Felgen zerkratzt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	145	Heckklappe	130
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel asphärisch, rechts
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon	• Bremsassistent
• Dachkantenspoiler	• Dachreling eloxiert
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
• Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	• Glanz-Paket
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Ladekantenschutz (Edelstahl)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar

- | | |
|--|--|
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff System | • Sitze vorn manuell einstellbar |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Sport-Design (S-line) | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wendeladeboden (Ladeboden) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Assistenz-Paket Tour |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Audi connect (Notruf- und Assistance-System) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear | • Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Wagenheber | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) | • Fahrassistenz-System: Stauassistent |
| • Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent | • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Licht- und Regensensor | • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon | • Farbdisplay (7,0 Zoll) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden)