



Ford S-MAX Titanium

EZ 11/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 167.459km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 EcoBlue EU6d-T, Titanium Start/Stopp, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0JXXWPCJKS19982	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.459km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 162.700km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (WLTP) 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP) 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	110	Heckklappe	275 
Dach	225 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Getriebeölwechsel am 07/2025 durchgeführt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
 - 8 Lautsprecher
 - Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
 - Anti-Blockier-System (ABS)
 - Antriebsart: Frontantrieb
 - Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
 - Außenspiegel elektr. anklappbar
 - Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
 - Bordcomputer
 - Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
 - Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
 - Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
 - Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
 - Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
 - Ford SYNC 3 mit Navigation
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
 - AUX-IN-Anschluss
 - Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
 - Antischlupfregelung (ASR)
 - Audiobedienung am Lenkrad
 - Außenspiegel Wagenfarbe
 - Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
 - Bodenleuchte im Außenspiegel
 - Doppelendrohr Auspuffanlage
 - Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
 - Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
 - Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
 - Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll)
 - Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
 - Frontscheibe Verbundglas

• Frontscheibe heizbar	• Fußmatten Premium
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
• Gurtstraffer	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• KeyFree-System	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leseleuchten im Fond
• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
• Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß	• Parkbremse elektrisch
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Power KeyFree-Startfunktion
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
• Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitze vorn verstellbar (4-fach)	• Sitzheizung vorn
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Tagfahrlicht LED	• USB-Anschluss
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
• Dachreling (Aluminium)	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Frontscheibe Solar-Reflect	• Heckklappenbetätigung elektrisch
• Heckklappenbetätigung elektrisch	• KeyFree-Paket
• KeyFree-System	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)

- | | |
|---|---|
| • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) | • Lenkrad heizbar |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Sonderlackierung Frost-Weiß | • Tagfahrlicht LED |
| • Technologie-Paket 2 | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Steinschlag)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten rechts (Steinschlag)



Dach (Rost, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)