



Peugeot Rifter Allure L1

EZ 07/2020 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 136.236km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Rifter Allure L1 [DE - Van5 1.5 BlueHDi 100 FAP EU6d, Allure L1 Stop&Start, 2020 - 2022]		
Kategorie Van	FIN VR3ECYHYCLJ707640	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.236km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	75	Türe hinten rechts	75
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	65
Motorhaube	55	Heckklappe	75
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Kurvenlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibe fest
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|--|
| • Kindersicherung elektrisch | • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Klimaautomatik, getrennt regelbar
Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Mittelarmlehne für Fahrersitz | • Motor 1,5 Ltr. - 75 kW Blue-HDI FAP |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE |
| • Parkbremse elektrisch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2785 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schiebetüren links und rechts mit Verglasung | • Seitenairbag hinten |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicherheits-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts umklappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonderlackierung Schnee-Weiß / Kaolin-Weiß |
| • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht LED |
| • Türengriegelung automatisch (bei Unfall) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Easy-Paket | • Easy-Paket Plus |
| • Einparkhilfe vorn | • Einparkhilfe vorn inkl. Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl.
Rückfahrkamera | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM) |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für
Lokalisierung Fahrzeug) | • Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für
Lokalisierung Fahrzeug) Version 3S |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)