



Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 11/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 139.287km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - SUV5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Highline ACT, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZJW357837	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.287km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 126.077km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	135	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Frontklappe
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Paket
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill im Stoßfänger verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch

• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2677 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen beleuchtet, vorn
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Dachreling silber
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Sitzheizung vorn
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
• Bremsassistent	• Einparkhilfe hinten
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Differentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Scheinwerfer LED
• Tagfahrlicht LED	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe 6-Gang	• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
• Winter-Paket	



Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Business-Paket
• Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit	• Gepäckraumboden höhenverstellbar
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Top-Paket	• Außenspiegel mit Memoryfunktion
• Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten	• Perleffekt-Lackierung
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Reifendruck-Kontrollsystem	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















23.11.17	0603	B7C001897	2	02	110	/5000	200
M1G	AC		4486-4606				1839
WVGZZZ5NZJW357837		8	1644-1673				1570
VOLKSWAGEN, VW			-	100			-
5N			148	2140			2140
ACCZEAX1			1070	1120			-
AM6AM6BB002KN5N4NVR27MM61			1070	1120			-
-			77	3750		73	-
TIGUAN			2000	750	5		-
VOLKSWAGEN-VW			215/65 R17 99V				
Geländefz. Pers. bef.			215/65 R17 99V				
Kombilimousine			-				
715/2007*2015/45W			SCHWARZ		9/-		
EUR06:W:PI/CI: M, N1 I			e1*2001/116*0450*33				
Benzin			20.10.17	K			EU999408
0001	36W0	1395					
F.1/F.2:+0 u. 7.2/B.2:+20 b. Anhängetrieb*0.1:2200 b. s. 8X Steig.*techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:4140k g*bis 8X Steig.:4340*Bei werkseitig montierter AHK: ES P m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*							



The image shows the interior of a car, specifically the center console area. A black wallet and a set of keys are resting on the console. A white envelope is open, revealing several documents and a brochure. One document is titled "Nachtrag" (Addendum) and another is titled "Lieferantenliste" (Supplier list). A brochure with a picture of a car is also visible. The car's interior is light-colored, and the sun is shining through the windows, creating shadows on the console.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)