



Renault Scenic Grand Business Edition

EZ 03/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 144.189km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic Grand Business Edition [DE - Van5 1.7 BLUE dCi 150 EU6d-T, Grand Business Edition, 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN VF1RFA00261885881	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.189km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.750 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 66.091km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 20)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	135	Heckklappe	-
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Turbolader Wellenspiel; Beim Geräusch: Pfeifen;

Sonstige technische Mängel

Inspektionsleuchte an;

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach Schublade, mit Kühlfunktion und automatisch verschliessbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: verlängert

- | | |
|--|---|
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Komfort-Paket |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Kopfstützen hinten | • Kühlergrill verchromt |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze vorn |
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Licht- und Regensensor | • Luftdüsen im Fond |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Motor 1,7 Ltr. - 110 kW BLUE dCi Diesel FAP |
| • Navigations-Paket | • Nebelscheinwerfer |
| • Panorama-Frontscheibe | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Variomodul | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Schiebekonsole vorn mitte |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay | • Audiosystem 3D Sound by Arkamys |
| • Navigationssystem | • Touchscreen (7,0 Zoll) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Schiebekonsole vorn mitte |
| • Original Fahrzeug Farbe: PLATINGRAU | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Family-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts umklappbar | • Rücksitz-Klappsysteem (Easybreak-System / Easyflex) |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)




Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)