



Chevrolet Spark LT

EZ 10/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 152.398km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 16***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Spark LT [DE - LimS5 1.2 EU5, LT, 2010 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KL1MF48D9BC636727	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.398km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.206 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2011	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	115	Heckklappe	130
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aschenbecher vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Body-Kit
- Bordcomputer
- Brillenhalter
- Dachreling silber
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Silber-Optik)

- | | |
|--|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Leseleuchte |
| • Motor 1,2 Ltr. - 60 kW KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Reifen-Reparaturset |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











13.10.11	8265	AA1000031	2	01	2	60	76400	1	164
M1	AB		3640	3662			1597		
KL1HF48D98C636727	3		1522	607			1044		
Chevrolet									
KUTM			138			1367			1367
MHD12			750			700			
2BB5			750			700			
			83			4800			70
Chevrolet Spark								5	
GM Korea			155	80R13		791			
F.f.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			155	80R13		791			
Schragheck 1:mouseine									
71572007*692/2008A			WEISS			0/-			
EUROS:A.PI/CL:M:NI 1			04*2007/46*0129*05						
Benzin			07.03.11			DX711155			
0601	35A0	1206							

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



Schweller links (Kratzer)