



Mitsubishi Eclipse Cross Top 4WD

EZ 06/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 119.945km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 77***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Eclipse Cross Top 4WD [DE - SUV5 1.5 T-MIVEC EU6, Top 4WD, 2018 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXTGK1WJZ001552	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.945km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 115.010km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 9 Lautsprecher	• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Audiosystem Rockford Fosgate Premium	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bi-LED-Scheinwerfer	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bluetooth-/Audio-Schnittstelle	• Bremsassistent
• Coming-Home-Lichtfunktion	• Dachreling schwarz
• Dachspoiler Wagenfarbe	• Eco Mode (Fahrmodusschalter)
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCM)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem inkl. Fußgängererkennung und Notbremsassistent (FCM+)
• Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Fahrassistenz-System: Eco-Drive	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernentriegelung Tankklappe


• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe heizbar
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - CVT (8-Stufen mit Sport-Modus)
• Getränkehalter vorn und hinten	• Gurtstraffer vorn
• Head-up-Display	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Infotainment Touchpad (Mittelkonsole)
• Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Carbon-Optik	• Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik
• Innenausstattung: Cockpitverkleidung mit Akzenten, Silberfarben	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Kamerasystem 360 Grad
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen verstellbar
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mittelarmlehne vorn
• Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)	• Motor 1,5 Ltr. - 120 kW T-MIVEC
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: DYNAMIK ROT (D)
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2670 mm	• Regen-/Lichtsensoren
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Rücksitze (2.Reihe) verschiebbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Smart Key	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte höhenverstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• SmartphoneLink Display Audio II (SDA II)
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (ASG)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• USB-/Audio-Schnittstelle	• Unterfahrschutz (Silber)
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zeituhr (digital)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderbiss



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)