



Audi Q3

EZ 07/2020 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 110.148km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 35 2.0 TDI EU6d-T, advanced, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZF34L1084421	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.148km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.400km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	235 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	290 	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	185 
Motorhaube	280 	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Fahrwerk
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kontrast-Lackierung
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Radstand 2680 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Argument
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Standard-Fahrwerk
- Original Fahrzeug Farbe: NANO GRAU
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Stoßfänger Ausführung: advanced



Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Remote / Control)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Optik-Paket schwarz
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag hinten
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Audi Smartphone Interface
- 6 Lautsprecher
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Sitzheizung vorn
- Start-Stop-Knopf
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- 6 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Radioempfang digital (DAB)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond (Mittelkonsole)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)