



BMW 320 d Efficient Dynamics Edition

EZ 10/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 219.352km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d Efficient Dynamics Edition [DE - Kb5 320 d EU5, Efficient Dynamics Edition, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WBA3L11010K175674	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 219.352km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Design- und Ausstattungslinie Luxury
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Nichtraucher-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Design- und Ausstattungslinie Modern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V Diesel
- Nebelscheinwerfer
- Reifenpannen-Anzeige

- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Ambiente-Beleuchtung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING BRONZE



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Professional
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstiegsluchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten hinten
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Dachreling schwarz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Servolenkung Servotronic
- Sportsitze vorn
- Licht-Paket
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten vorn
- Ablage-Paket
- Kopfstützen hinten klappbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)