



Volkswagen Golf Plus Team

EZ 09/2010 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 144.704km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 21***
 Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Team [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Team, 2009 - 2011]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZBW519267	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.704km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2010	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Airbagleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Aufgrund der Sitzbezüge konnten die Sitze nicht auf Beschädigung geprüft werden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne
• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung grün / hinten schwarz getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Dachreling
• Feuerlöscher	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Metallic-Lackierung	• Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1	Anzahl der Achsen / Niben	2 / 4	39	Winkelgeschwindigkeit [rpm]	1485
2	Antriebsachsen Anzahl	1	39	Stromverbrauch Achsen 12 [mm]	1527 / 1602
3	Lage der Antriebsachsen	Achse 1	39	Reflex-Plachtorbitor	
4	Antriebsachsen Anzahl	2574		Achse 1	16045 810 310 / 6,5A16 8100
4.1	Antriebsachsen Anzahl	2574		Achse 2	16045 810 310 / 6,5A16 8100
5	Werte [mm]	4354	36	Antriebs-Brennstoffschleuse	ALST 10740400
6	Werte [mm]	1758	36	Code des Antriebs	0000
7	Werte [mm]	1668	46	Farbe des Fahrzeuges	GRAU
12	Masse des fahrbereiten Fahrzeuges [kg]	1428	41	Anzahl und Anordnung der Türen	4 / 3 Links, 2 Rechts
16	Technische Leistungsdaten		42	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplätze)	8
16.1	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert in bestimmten Zuständen)	1000	43	Stöße (in 10k nur zur Veranschaulichung bei bestimmten Fahrzeugkonfigurationen)	---
16.2	Technische Leistungsdaten (maximale Masse)	1000 / 850	43.3	Anzahl der für Rollstuhlplätze geeigneten Sitzplätze	---
16.3	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)	3200	46	Geschwindigkeit	
16.4	Technische Leistungsdaten (Antriebsleistung bei bestimmten Zuständen)			Stromverbrauch [kW] bei Motorleistung 100%	70,00 / 8700
16.4.1	Technische Leistungsdaten	---		Fahrerleistung [kW]	70,00
16.4.2	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)	710	47	Abgegebene Leistung	2,60 6 A
16.4.3	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)	75	48	Abgegebene Leistung	714/2001462/2000A
16.4.4	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		4.5		2. Probenahme
16.4.5	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		CO [g/kWh]	CO [g/kWh]	CO [g/kWh]
16.4.6	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		HC [g/kWh]	HC [g/kWh]	HC [g/kWh]
16.4.7	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		NOx [g/kWh]	NOx [g/kWh]	NOx [g/kWh]
16.4.8	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		HC + NOx [g/kWh]	HC + NOx [g/kWh]	HC + NOx [g/kWh]
16.4.9	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.10	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.11	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.12	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.13	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.14	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.15	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.16	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.17	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.18	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.19	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.20	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.21	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.22	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.23	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.24	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.25	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.26	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.27	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.28	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.29	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.30	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.31	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.32	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.33	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.34	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.35	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.36	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.37	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.38	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.39	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.40	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.41	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.42	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.43	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.44	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [g/kWh]	PM [g/kWh]
16.4.45	Technische Leistungsdaten (Gesamtwert der Fahrzeugkonfigurationen)		PM [g/kWh]	PM [	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Verformung, Anderer Schaden): Schwergängig



Beifahrertür (Verformung, Anderer Schaden): Schwergängig



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Anderer Schaden): Türdichtung beschädigt



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)