



Volkswagen Passat Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 12/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 148.825km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - Kb5 2.0 TDI 4Motion BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZGE139247	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.825km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	165 	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattung Highline
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fernentriegelung Heckklappe	• Fondbedienung Klimaanlage
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED, dunkelrot	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kindersicherung im Fahrgastraum	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE
• Parkbremse elektrisch	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türschutzleisten unten verchromt	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Antennen-Diversity
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Audiosystem: CD-Player
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Business-Paket Premium mit Navigation	• Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Knieairbag Fahrerseite	• Knieairbag Fahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
• Metallic-Lackierung	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Raucher-Paket	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schließ-/Startsystem Keyless Access	• Seitenairbag hinten
• Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Spiegel-Paket	• Steckdose 230V
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













11.12.2015	0603	BRC00035	2	2	2	140/3500	1	228
M1	AC					4767-4887		1832
WWWZZZ3CZGE139247			0			1462-1516		1674-
VOLKSWAGEN, VW					90			
3C				134	2240			2240
ACDFCAX1				1120	1170			
AD6AD6D9003SV7MMVR261				1120	1170			
				88	2375			67
PASSAT				2200	750		5	
VOLKSWAGEN-VW				215/55 R17 94W				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				215/55 R17 94W				
Kombi/limousine								
715/2007*136/2014W				Blau			5	
EURO6;W;P/C;L;M; N1.1				e1*2001/116*0307*43				
Diesel				23.10.2015				FT106076
0002	36V0	1968						
F.1/F.2.: 15 U. 7.2/8.2.+45 B.ANHANGBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-M								
ASSE D.ZUGKOMBINATION:4455KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK:								
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H G								
EM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.SYVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL								
WW.AHK.LT.EGTG*								

04.2026

04.2026

05.2028

Landkreis Holzminden
Die Landräte
IA.

Seck

Für die Fahrzeugbesitzer:
 Abnahme durch: **Landkreis Holzminden**
 (Stempel: D8RK6097)

Für die Fahrzeugbesitzer:
 Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.
 Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die
 Fahrzeugführung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.
 Bei Veränderung der Fahrzeug- oder des Erwerbers- oder des
 Fahrzeugkennzeichens muss der Name und die Anschrift des Erwerbers
 ständig verändert und ist vom Verkäufer unter Angabe der Zulassungsstelle
 anzugeben.
 (Umschreibung der ursprünglichen Zulassungsstelle (Abmeldung, Umschreibung
 bei Erwerb oder Übergang in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung eines
 Veränderten) kann durch Gebühren erhöht werden.)

Definitionen der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Ort des Erstzulassung des Fahrzeuges
D1	Motor
D2	Typ/Variationsnummer
D3	Handelskennzeichen
D4	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
D5	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.1	von Zulassungsstellenbesitzer aufgeführte Gesamtmasse in kg
F.2	von Zulassungsstellenbesitzer aufgeführte Gesamtmasse in kg
H	Motor des für Betrieb bestimmten Fahrzeuges in kg (Gesamtgewicht)
K	Ort des Herstellers
L	Fahrzeugklasse
M	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
N	Anzahl der Achsen
O	Technisch zulässige Achslast in kg
P	Technisch zulässige Antriebsleistung in kW
P.1	Hubraum in cm³
P.2	Hubraum in cm³
P.3	Kraftstoffart oder Gemischverhältnis
P.4	Leistungswert in kW bei 1500 U/min
P.5	Leistungswert in kW bei 2000 U/min
P.6	Leistungswert in kW bei 2500 U/min
P.7	Leistungswert in kW bei 3000 U/min
P.8	Leistungswert in kW bei 3500 U/min
P.9	Leistungswert in kW bei 4000 U/min
P.10	Leistungswert in kW bei 4500 U/min
P.11	Leistungswert in kW bei 5000 U/min
P.12	Leistungswert in kW bei 5500 U/min
P.13	Leistungswert in kW bei 6000 U/min
P.14	Leistungswert in kW bei 6500 U/min
P.15	Leistungswert in kW bei 7000 U/min
P.16	Leistungswert in kW bei 7500 U/min
P.17	Leistungswert in kW bei 8000 U/min
P.18	Leistungswert in kW bei 8500 U/min
P.19	Leistungswert in kW bei 9000 U/min
P.20	Leistungswert in kW bei 9500 U/min
P.21	Leistungswert in kW bei 10000 U/min
P.22	Leistungswert in kW bei 10500 U/min
P.23	Leistungswert in kW bei 11000 U/min
P.24	Leistungswert in kW bei 11500 U/min
P.25	Leistungswert in kW bei 12000 U/min
P.26	Leistungswert in kW bei 12500 U/min
P.27	Leistungswert in kW bei 13000 U/min
P.28	Leistungswert in kW bei 13500 U/min
P.29	Leistungswert in kW bei 14000 U/min
P.30	Leistungswert in kW bei 14500 U/min
P.31	Leistungswert in kW bei 15000 U/min
P.32	Leistungswert in kW bei 15500 U/min
P.33	Leistungswert in kW bei 16000 U/min
P.34	Leistungswert in kW bei 16500 U/min
P.35	Leistungswert in kW bei 17000 U/min
P.36	Leistungswert in kW bei 17500 U/min
P.37	Leistungswert in kW bei 18000 U/min
P.38	Leistungswert in kW bei 18500 U/min
P.39	Leistungswert in kW bei 19000 U/min
P.40	Leistungswert in kW bei 19500 U/min
P.41	Leistungswert in kW bei 20000 U/min
P.42	Leistungswert in kW bei 20500 U/min
P.43	Leistungswert in kW bei 21000 U/min
P.44	Leistungswert in kW bei 21500 U/min
P.45	Leistungswert in kW bei 22000 U/min
P.46	Leistungswert in kW bei 22500 U/min
P.47	Leistungswert in kW bei 23000 U/min
P.48	Leistungswert in kW bei 23500 U/min
P.49	Leistungswert in kW bei 24000 U/min
P.50	Leistungswert in kW bei 24500 U/min
P.51	Leistungswert in kW bei 25000 U/min
P.52	Leistungswert in kW bei 25500 U/min
P.53	Leistungswert in kW bei 26000 U/min
P.54	Leistungswert in kW bei 26500 U/min
P.55	Leistungswert in kW bei 27000 U/min
P.56	Leistungswert in kW bei 27500 U/min
P.57	Leistungswert in kW bei 28000 U/min
P.58	Leistungswert in kW bei 28500 U/min
P.59	Leistungswert in kW bei 29000 U/min
P.60	Leistungswert in kW bei 29500 U/min
P.61	Leistungswert in kW bei 30000 U/min
P.62	Leistungswert in kW bei 30500 U/min
P.63	Leistungswert in kW bei 31000 U/min
P.64	Leistungswert in kW bei 31500 U/min
P.65	Leistungswert in kW bei 32000 U/min
P.66	Leistungswert in kW bei 32500 U/min
P.67	Leistungswert in kW bei 33000 U/min
P.68	Leistungswert in kW bei 33500 U/min
P.69	Leistungswert in kW bei 34000 U/min
P.70	Leistungswert in kW bei 34500 U/min
P.71	Leistungswert in kW bei 35000 U/min
P.72	Leistungswert in kW bei 35500 U/min
P.73	Leistungswert in kW bei 36000 U/min
P.74	Leistungswert in kW bei 36500 U/min
P.75	Leistungswert in kW bei 37000 U/min
P.76	Leistungswert in kW bei 37500 U/min
P.77	Leistungswert in kW bei 38000 U/min
P.78	Leistungswert in kW bei 38500 U/min
P.79	Leistungswert in kW bei 39000 U/min
P.80	Leistungswert in kW bei 39500 U/min
P.81	Leistungswert in kW bei 40000 U/min
P.82	Leistungswert in kW bei 40500 U/min
P.83	Leistungswert in kW bei 41000 U/min
P.84	Leistungswert in kW bei 41500 U/min
P.85	Leistungswert in kW bei 42000 U/min
P.86	Leistungswert in kW bei 42500 U/min
P.87	Leistungswert in kW bei 43000 U/min
P.88	Leistungswert in kW bei 43500 U/min
P.89	Leistungswert in kW bei 44000 U/min
P.90	Leistungswert in kW bei 44500 U/min
P.91	Leistungswert in kW bei 45000 U/min
P.92	Leistungswert in kW bei 45500 U/min
P.93	Leistungswert in kW bei 46000 U/min
P.94	Leistungswert in kW bei 46500 U/min
P.95	Leistungswert in kW bei 47000 U/min
P.96	Leistungswert in kW bei 47500 U/min
P.97	Leistungswert in kW bei 48000 U/min
P.98	Leistungswert in kW bei 48500 U/min
P.99	Leistungswert in kW bei 49000 U/min
P.100	Leistungswert in kW bei 49500 U/min



75

1. **Eintrag**

2. **Eintrag**

3. **Eintrag**

4. **Eintrag**

5. **Eintrag**

6. **Eintrag**

7. **Eintrag**

8. **Eintrag**

9. **Eintrag**

10. **Eintrag**

11. **Eintrag**

12. **Eintrag**

13. **Eintrag**

14. **Eintrag**

15. **Eintrag**

16. **Eintrag**

17. **Eintrag**

18. **Eintrag**

19. **Eintrag**

20. **Eintrag**

21. **Eintrag**

22. **Eintrag**

23. **Eintrag**

24. **Eintrag**

25. **Eintrag**

26. **Eintrag**

27. **Eintrag**

28. **Eintrag**

29. **Eintrag**

30. **Eintrag**

31. **Eintrag**

32. **Eintrag**

33. **Eintrag**

34. **Eintrag**

35. **Eintrag**

36. **Eintrag**

37. **Eintrag**

38. **Eintrag**

39. **Eintrag**

40. **Eintrag**

41. **Eintrag**

42. **Eintrag**

43. **Eintrag**

44. **Eintrag**

45. **Eintrag**

46. **Eintrag**

47. **Eintrag**

48. **Eintrag**

49. **Eintrag**

50. **Eintrag**

51. **Eintrag**

52. **Eintrag**

53. **Eintrag**

54. **Eintrag**

55. **Eintrag**

56. **Eintrag**

57. **Eintrag**

58. **Eintrag**

59. **Eintrag**

60. **Eintrag**

61. **Eintrag**

62. **Eintrag**

63. **Eintrag**

64. **Eintrag**

65. **Eintrag**

66. **Eintrag**

67. **Eintrag**

68. **Eintrag**

69. **Eintrag**

70. **Eintrag**

71. **Eintrag**

72. **Eintrag**

73. **Eintrag**

74. **Eintrag**

75. **Eintrag**

76. **Eintrag**

77. **Eintrag**

78. **Eintrag**

79. **Eintrag**

80. **Eintrag**

81. **Eintrag**

82. **Eintrag**

83. **Eintrag**

84. **Eintrag**

85. **Eintrag**

86. **Eintrag**

87. **Eintrag**

88. **Eintrag**

89. **Eintrag**

90. **Eintrag**

91. **Eintrag**

92. **Eintrag**

93. **Eintrag**

94. **Eintrag**

95. **Eintrag**

96. **Eintrag**

97. **Eintrag**

98. **Eintrag**

99. **Eintrag**

100. **Eintrag**

101. **Eintrag**

102. **Eintrag**

103. **Eintrag**

104. **Eintrag**

105. **Eintrag**

106. **Eintrag**

107. **Eintrag**

108. **Eintrag**

109. **Eintrag**

110. **Eintrag**

111. **Eintrag**

112. **Eintrag**

113. **Eintrag**

114. **Eintrag**

115. **Eintrag**

116. **Eintrag**

117. **Eintrag**

118. **Eintrag**

119. **Eintrag**

120. **Eintrag**

121. **Eintrag**

122. **Eintrag**

123. **Eintrag**

124. **Eintrag**

125. **Eintrag**

126. **Eintrag**

127. **Eintrag**

128. **Eintrag**

129. **Eintrag**

130. **Eintrag**

131. **Eintrag**

132. **Eintrag**

133. **Eintrag**

134. **Eintrag**

135. **Eintrag**

136. **Eintrag**

137. **Eintrag**

138. **Eintrag**

139. **Eintrag**

140. **Eintrag**

141. **Eintrag**

142. **Eintrag**

143. **Eintrag**

144. **Eintrag**

145. **Eintrag**

146. **Eintrag**

147. **Eintrag**

148. **Eintrag**

149. **Eintrag**

150. **Eintrag**

151. **Eintrag**

152. **Eintrag**

153. **Eintrag**

154. **Eintrag**

155. **Eintrag**

156. **Eintrag**

157. **Eintrag**

158. **Eintrag**

159. **Eintrag**

160. **Eintrag**

161. **Eintrag**

162. **Eintrag**

163. **Eintrag**

164. **Eintrag**

165. **Eintrag**

166. **Eintrag**

167. **Eintrag**

168. **Eintrag**

169. **Eintrag**

170. **Eintrag**

171. **Eintrag**

172. **Eintrag**

173. **Eintrag**

174. **Eintrag**

175. **Eintrag**

176. **Eintrag**

177. **Eintrag**

178. **Eintrag**

179. **Eintrag**

180. **Eintrag**

181. **Eintrag**

182. **Eintrag**

183. **Eintrag**

184. **Eintrag**

185. **Eintrag**

186. **Eintrag**

187. **Eintrag**

188. **Eintrag**

189. **Eintrag**

1

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)