



Opel ASTRA SPORTS TOURER

EZ 01/2024 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 65.705km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung ASTRA SPORTS TOURER		
Kategorie Kombi	FIN VXKFCYHZTP1079309	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 65.705km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2024	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Kratzer	Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	65	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	60	Kotflügel vorne rechts	65
Türe hinten links	60	Türe hinten rechts	70
Seitenteil hinten links	75	Seitenteil hinten rechts	65
Motorhaube	40	Heckklappe	-
Dach	65		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dach Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF

• Nebelscheinwerfer LED	• Radstand 2730 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
• Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
• Scheinwerfer LED Eco	• Schließ-/Startsystem Keyless Open
• Seitenairbag vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Bremsassistent
• Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)	• Sitzverstellung vorn links (8-fach)
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Keyless Start	• Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug	• Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
• Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive	• Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
• Heckklappenöffnung elektrisch	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• Opel Connect
• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera	• Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











05.01.2024	1889	AEY000872	2	1	96/3750	208
M1		AC	4645		1860	
VXKECYHZTP1079309		7	1474		1483-1592	
OPEL				70		
F			132	1980	1980	
C			1020	1030		
YH2T-G21400			1020	1030		
			76	2813	68	
ASTRA SPORTS TOURER			1500	740	5	
PSA Automobiles (F)			225/45 R17 94V			
Fz.z.Pers.bef.h. 8 Spl.			225/45 R17 94V			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP			Schwarz		9	
EURO6;WLTP:AP;PI/Ci; M, N1 I			e2*2007/46*0628*26			
Diesel			12.06.2023	K	HK794240	
0002	36AP	1499				
**						

Deutsche Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

05.01.2024

18.03.2023

Vordr. Nummern:
VZD Zulassungsstelle
Zulass. Nummern:

HK 791240

0PEL
C
YH2T-G21400
ASTRA SPORTS TOURER
PSA Automobiles (F)
1889
VXKECYHZTP1079309
M1
Fz.z. Pers.bef.h. 8 Spl.
Kombilimousine
Schwarz
1499
e2*2007/46*0628*26
12.06.2023

Vordr. Nummern:
VZD Zulassungsstelle
Zulass. Nummern:
1889
18.03.2023

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)