



Peugeot 308 Allure

EZ 02/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 187.050km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Allure [DE - Kb5 1.6 BlueHDi 120 FAP EU6, Allure, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VF3LCBHZWHS299913	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.050km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 111.999km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Rost, Kratzer		Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	40 	Kotflügel vorne rechts	35 
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	160 
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	370 
Motorhaube	45 	Heckklappe	-
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Tiergeruch; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeige Motorölstand
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- City-Paket
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremskraftregler
- Dachreling (Aluminium)
- Dynamik-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtkraftbegrenzer
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar

- | | |
|--|---|
| • Heckscheibenwischer | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Kindersicherung elektrisch | • Klimaautomatik, getrennt regelbar
Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Kühlergrill schwarz, Rahmen verchromt |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leuchtweitenregelung elektrisch |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mobile Online Dienste Mirror Screen |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP |
| • Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay | • Parkbremse elektrisch |
| • Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für
Lokalisierung Fahrzeug) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag vorn (doppelt) |
| • Seitenaufprallschutz | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Steckdose 230V | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • WIP-Bluetooth |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem mit 6 Lautsprecher |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Schnittstelle |
| • Außenspiegel klappbar + elektr. verstellbar | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Nebelscheinwerfer |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Einparkhilfe hinten |
| • Einparkhilfe akustisch | • Einparkhilfe vorn |
| • Komfort-Paket | • Mittelarmlehne hinten |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Licht- und Regensensor |
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz |
| • Licht- und Regensensor | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLANC NACRE | |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • Clever-Paket | • Full-LED-Paket |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Laderaumschienen |
| • Navigationssystem Plus | • Reserverad als Notrad |

- | | |
|---|---|
| • Safety-Paket | • Sonderlackierung Perlmutt-Weiß |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder |
| • Innenausstattung: Ziernähte farbig | • Sitze vorn mit Massagefunktion |
| • Lendenwirbelstütze vorn | • Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM) |
| • Scheinwerfer Full-LED | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Blinkleuchten LED mit Lauflicht | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung) |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Türgriffe außen verchromt |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 28.09.20 km: 72755
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Pollenfilter ☒ 211.
 Bremsen ☒ PSA Retail GmbH
 Befüllung ☒ Standort: ...
 ...

Nächste Wartung*
 bei 96755 km bzw. am 28.09.21

Datum: 21.09.22 km: 77799
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

PEUGEOT Wartung
 HS AUTOMOBILE S.R.L.
 O.K.O. - Italien S.p.A.
 20136 Sesto San Giovanni (MI)
 Tel. 0440/770450
 Fax 0440/770450
 E-Mail: ...

Nächste Wartung* bei 77799 km bzw. am 21.09.22

PEUGEOT Wartung
 HS AUTOMOBILE S.R.L.
 O.K.O. - Italien S.p.A.
 20136 Sesto San Giovanni (MI)
 Tel. 0440/770450
 Fax 0440/770450
 E-Mail: ...

Nächste Wartung* bei 77799 km bzw. am 21.09.22



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)