



Nissan Qashqai Acenta

EZ 02/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 131.722km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 53***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai Acenta [DE - SUV5 1.6 DIG-T EU6, Acenta 4x2, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFCAJ11U1913055	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.722km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.618 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.078km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistent-Paket Visia
- Fahrassistent-System: Aktive Motorbremse
- Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistent-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- | | |
|--|---|
| • Getriebe 6-Gang | • Getränkehalter in Mittelkonsole |
| • Gurtstraffer | • Handschuhfach beleuchtet |
| • Heckscheibe heizbar | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen vorn und hinten verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,6 Ltr. - 120 kW KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2646 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Einparkhilfe vorn |
| • Einparkhilfe hinten | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Getränkehalter hinten |
| • Original Fahrzeug Farbe: BRONZE | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-----------------------|
| • Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay | • Metallic-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • 6 Lautsprecher |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • USB-Schnittstelle |
| • Rückfahrkamera | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)