



Ford Kuga Champions Edition

EZ 09/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 252.704km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Champions Edition [DE - SUV5 2.0 TDCi DPF EU5, Champions-Edition 4x4, 2012 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN WFORXXGCDRCR82263	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 252.704km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 135.200km	Letzter Service am 05/2018
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Metallic-Design)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|--|
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Radstand 2690 mm |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • SPORT |
| • Sportsitze vorn | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Unterfahrschutz | • Unterfahrschutz hinten |
| • Verglasung getönt | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • AUX-IN-Anschluss |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss | |





Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------|---|
| • Frontscheibe heizbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Reserverad als Notrad | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung

☒ Datum: <u>11.05.2018</u> ☒ Kilometerstand: <u>135.200</u> ☒ Nächste Wartung (Tag): <u>05/2019</u> ☒ Wartungsnummer: <u>Größe 14</u> ☐ Externe Leuchtquellen: ☐	☒ Händlerstempel: <u>Privat</u> <u>- Polierstoffe an.</u> <u>- Luftdruck an.</u> <u>- Kumpel AC an.</u> <u>- alle an.</u> ☒ Unterschrift: <u>[Signature]</u>
☐ Datum: ☐ Kilometerstand: ☐ Nächste Wartung (Tag): ☐ Wartungsnummer: ☐ Externe Leuchtquellen: ☐	☐ Händlerstempel: ☐ Unterschrift:
☐ Datum: ☐ Kilometerstand: ☐ Nächste Wartung (Tag): ☐ Wartungsnummer: ☐ Externe Leuchtquellen: ☐	☐ Händlerstempel: ☐ Unterschrift:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)