



Mercedes-Benz C 250 CGI

EZ 11/2017 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 87.232km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 250 CGI [DE - Lim4 C 250 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2050451R350489	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.232km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 81.310km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 4-türig
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED



Sonderausstattung


- Ablage-Paket
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- KeyFree-Startsystem
- Rückfahrkamera
- Intelligent Light System LED
- Ambiente-Beleuchtung
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenraumlicht-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- PRE-SAFE-System
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzheizung vorn
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless Go Startanlage
- Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
- Komfort Direktlenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













07.11.2017	1313	DZP00764	2	1	155/5500	250
M1	AA		4756	4756	1839	1839
WDD2050451R350489			1461	1461	1480	1480
MERCEDES-BENZ						
204			128	2045	2045	
R036PD			970	1105		
CZAA1521			970	1105		
			85	3750	72	
C 250			1800	740	5	
DAIMLER (D)						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 92W			
Limousine			205/60 R16 92W			
715/2007*136/2014W						
EUROS;W;PI/CJ; M; N1			Grü		7	
Benzin			e1*2001/116*0431*44			
0001	36W0	1991	03.04.2017	K	HD325259	
F.1/F.2:+65 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN STABI.SYST.F .ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*						

Königliche Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Fahrzeugbescheinigung Teil II

BRK ML769
07.11.2017
Luther
Merke
Rechnungs-Nr.
07703 Bar (B6) (Vorteil)

19.03.2025

Landesamt Berlin-Königsberg
Zulassungsstelle
Krausstraße 14
107703 Bar (B6) (Vorteil)

HD 325259

MERCEDES-BENZ
204
R036PD
CZAA1521
1105
1105
85
1800
740
5
Grü
e1*2001/116*0431*44
03.04.2017
K
HD325259

Landesamt Berlin-Königsberg
Zulassungsstelle
Krausstraße 14
107703 Bar (B6) (Vorteil)

19.03.2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)