



Seat Leon FR

EZ 02/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 105.024km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - Kb5 1.8 TSI EU6, FR Start&Stop, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZHR015716	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.024km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.979km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ein Schlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistentz-System: Fahrprofil auswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|---|
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kofferraumbeleuchtung | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Mittelarmlehne hinten | • Modellpflege |
| • Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TSI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk FR / Cupra | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelpfopf abnehmbar) | • Business-Paket Infotain |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Erlebnis-Paket Emotion |
| • Metallic-Lackierung | • Panorama-Ausstelldach elektrisch |
| • Scheinwerfer LED | • Winter-Paket |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Sprachsteuerungs-System | • Sound-System SEAT |
| • 10 Lautsprecher | • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert |
| • Mobile Online Dienste Full Link | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • 8 Lautsprecher | • Bluetooth Audio-Streaming |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Reserverad als Notrad |
| • Alcantara-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara |
| • Sportsitze vorn | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar |

- Innenraumlicht-Paket LED

- Innenraumlicht-Paket LED

- Heckleuchten LED

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Scheibenwaschdüsen heizbar

- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)