



Kia Sorento GT-Line 4WD

EZ 10/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 139.144km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sorento GT-Line 4WD [DE - SUV5 2.2 CRDi EU6, GT-Line 4WD, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN KNAPH81BDJ5393021	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.144km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.599km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	290 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktiv Matrix Display
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)

• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Einpark-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Frontscheibe Solar-Reflect	• Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
• Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäcksicherungsnetz
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - (8-Stufen)
• Getränkehalter	• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
• Heckklappenöffnung elektr.	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Aluminium-Dekor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,2 Ltr. - 147 kW CRDi KAT
• Navigations-Paket	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM GRAPHITE	• Pedale Aluminium
• Radstand 2780 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad in Fahrbereifung	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Smart-Key
• Seitenairbag	• Seitenschutzleisten
• Seitenschutzleisten Chromoptik	• Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Start/Stop-Anlage (ISG)	• Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen verchromt	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• USB-Anschluss Mittelkonsole	• Unterfahrschutz (Silber)
• Unterfahrschutz vorn	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Verstärker (Radio)	• Wärmeschutzverglasung
• Xenon-Scheinwerfer	• Zeituhr (digital)

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

- Innenraumbeleuchtung LED
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)




Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Rollo vom Schiebedach schließt nicht