



Volkswagen Golf Exclusive

EZ 02/2012 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |

196.037km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 79***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Exclusive [DE - Ca2 1.4 TSI EU5, Exclusive, 2012 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WVWZZZ1KZCK027296	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 196.037km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2007 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 190.500km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2012	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)


Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	255 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	240 	Seitenteil hinten rechts	130 
Motorhaube	100 	Heckklappe	140
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Rücksitzlehne geteilt
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten Volkswagen Individual / Exclusive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Leseleuchten vorn
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- | | |
|---|---|
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Sportsitze vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch | • Verdeckbezug Stoff |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) |
| • Zentralverriegelung | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Handbremshebelgriff Leder |
| • Ablage tasche an Vordersitzlehnen | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem RCD 510 MP3 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Performance-Paket | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Sport-Fahrwerk |
| • Winter-Paket | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Mittelarmlehne vorn |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Windschott |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Stripe |
| • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design | • Sitzheizung vorn |
| • Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn) | • Sitze: Sportsitze vorn |
| • Ablage tasche an Vordersitzlehnen | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Fußmatten Textil |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium |

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Diverse Schäden)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)