



BMW 530 i

EZ 05/2001 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 281.614km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 75***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 530 i		
Kategorie Kombi	FIN WBADS51080BZ89755	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 281.614km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 231 PS (170 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.979 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 195.348km	Letzter Service am 07/2012
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2001	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 238g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	115	Heckklappe	105
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken, Knirschen, Schleifen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zwei Funkfernbedienungen ohne Funktion;Kofferraum Dämpfer defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Katalysator
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II
- Scheibenkleber für Warmverklebung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Generator 80 A
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 3,0 Ltr. - 170 kW 24V KAT
- Niveauregulierung
- Reifen 225/55 R16 ..W
- Seitenairbag vorn

- Servolenkung
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitze vorn höhen-/neigungsverstellbar
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashtsensor



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Autotelefon D-Netz | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenausstattung: Shadow-Line |
| • Blinkleuchten Weiß | • Bordcomputer |
| • Bordcomputer | • Bordcomputer (Anzeige alphanumerisch) |
| • Bordcomputer (Anzeige alphanumerisch) | • Business-Paket |
| • CD-Wechsler | • Check-Control-System |
| • Check-Control-System | • Dachreling |
| • Exklusiv-Paket | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic |
| • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) mit Intensivreinigung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) mit Intensivreinigung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) mit Intensivreinigung | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Montana | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Montana |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Xenon-Scheinwerfer |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

14 Nachweis betriebsabhängiger Wartung

A close-up photograph of a car's interior, specifically the passenger seat. The seat is upholstered in light grey leather. Resting on the seat are several items: a black leather wallet, a BMW owner's manual with a white cover featuring a blue and purple abstract design and the text 'Bedienungsanleitung zum Fahren', and a set of keys with two black BMW fobs and a silver keychain. A small white card is also visible near the keys. The background shows the car's door panel and a portion of the rear seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)