



Audi Q5

EZ 01/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 65.836km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU6, quattro, (Facelift) 2015 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R3HA094107	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 65.836km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 230 PS (169 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 63.100km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Radstand 2807 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektro-mechanisch

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Audi Drive Select |
| • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) | • Ausstattungs-Paket: S line Selection |
| • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus | • Ausstattungs-Paket: Sport Edition |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Exterieur-Paket S line | • Exterieur-Paket S line |
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung | • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |
| • Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Heckleuchten LED |
| • Heckleuchten LED | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Koffer-/Laderaumwanne | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Sport-Fahrwerk S-line | • Sportsitze vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Winterbereifung zusätzlich |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













30.01.2017	P0588	BGC00032 X	02	02	0169/05000	228
M1G	AC		04629-04744	1898-1934		
WAUZZZ8R3HA094107	7		1617-1665	01845		
AUDI			00100			
RR	0172	002380	002380			
XCNCEQ1	01185	01310				
QA8QA8BK040P8R047MMEM1GK1	01185	01310				
	74	03750	71			
Q5	02000	0750	005			
AUDI	235/55 R19 101W					
GELÄNDEFZ. PERS. BEF.						
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*136/2014W						
EURO6;W;PI/CI;M;N1						
BENZIN						
0001	36W0	D1984				
F.1/F.2:2480 U. 7.12/8.2:1390 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2400						
BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:44						
80KG*WW.AHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.01.2						
017*						

Federale Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbefreiung Teil II

1. Fahrzeugkategorie: **P**
2. Fahrzeugkategorie: **P**
3. Fahrzeugkategorie: **P**
4. Fahrzeugkategorie: **P**
5. Fahrzeugkategorie: **P**
6. Fahrzeugkategorie: **P**
7. Fahrzeugkategorie: **P**
8. Fahrzeugkategorie: **P**
9. Fahrzeugkategorie: **P**
10. Fahrzeugkategorie: **P**
11. Fahrzeugkategorie: **P**
12. Fahrzeugkategorie: **P**
13. Fahrzeugkategorie: **P**
14. Fahrzeugkategorie: **P**
15. Fahrzeugkategorie: **P**
16. Fahrzeugkategorie: **P**
17. Fahrzeugkategorie: **P**
18. Fahrzeugkategorie: **P**
19. Fahrzeugkategorie: **P**
20. Fahrzeugkategorie: **P**
21. Fahrzeugkategorie: **P**
22. Fahrzeugkategorie: **P**
23. Fahrzeugkategorie: **P**
24. Fahrzeugkategorie: **P**
25. Fahrzeugkategorie: **P**
26. Fahrzeugkategorie: **P**
27. Fahrzeugkategorie: **P**
28. Fahrzeugkategorie: **P**
29. Fahrzeugkategorie: **P**
30. Fahrzeugkategorie: **P**
31. Fahrzeugkategorie: **P**
32. Fahrzeugkategorie: **P**
33. Fahrzeugkategorie: **P**
34. Fahrzeugkategorie: **P**
35. Fahrzeugkategorie: **P**
36. Fahrzeugkategorie: **P**
37. Fahrzeugkategorie: **P**
38. Fahrzeugkategorie: **P**
39. Fahrzeugkategorie: **P**
40. Fahrzeugkategorie: **P**
41. Fahrzeugkategorie: **P**
42. Fahrzeugkategorie: **P**
43. Fahrzeugkategorie: **P**
44. Fahrzeugkategorie: **P**
45. Fahrzeugkategorie: **P**
46. Fahrzeugkategorie: **P**
47. Fahrzeugkategorie: **P**
48. Fahrzeugkategorie: **P**
49. Fahrzeugkategorie: **P**
50. Fahrzeugkategorie: **P**
51. Fahrzeugkategorie: **P**
52. Fahrzeugkategorie: **P**
53. Fahrzeugkategorie: **P**
54. Fahrzeugkategorie: **P**
55. Fahrzeugkategorie: **P**
56. Fahrzeugkategorie: **P**
57. Fahrzeugkategorie: **P**
58. Fahrzeugkategorie: **P**
59. Fahrzeugkategorie: **P**
60. Fahrzeugkategorie: **P**
61. Fahrzeugkategorie: **P**
62. Fahrzeugkategorie: **P**
63. Fahrzeugkategorie: **P**
64. Fahrzeugkategorie: **P**
65. Fahrzeugkategorie: **P**
66. Fahrzeugkategorie: **P**
67. Fahrzeugkategorie: **P**
68. Fahrzeugkategorie: **P**
69. Fahrzeugkategorie: **P**
70. Fahrzeugkategorie: **P**
71. Fahrzeugkategorie: **P**
72. Fahrzeugkategorie: **P**
73. Fahrzeugkategorie: **P**
74. Fahrzeugkategorie: **P**
75. Fahrzeugkategorie: **P**
76. Fahrzeugkategorie: **P**
77. Fahrzeugkategorie: **P**
78. Fahrzeugkategorie: **P**
79. Fahrzeugkategorie: **P**
80. Fahrzeugkategorie: **P**
81. Fahrzeugkategorie: **P**
82. Fahrzeugkategorie: **P**
83. Fahrzeugkategorie: **P**
84. Fahrzeugkategorie: **P**
85. Fahrzeugkategorie: **P**
86. Fahrzeugkategorie: **P**
87. Fahrzeugkategorie: **P**
88. Fahrzeugkategorie: **P**
89. Fahrzeugkategorie: **P**
90. Fahrzeugkategorie: **P**
91. Fahrzeugkategorie: **P**
92. Fahrzeugkategorie: **P**
93. Fahrzeugkategorie: **P**
94. Fahrzeugkategorie: **P**
95. Fahrzeugkategorie: **P**
96. Fahrzeugkategorie: **P**
97. Fahrzeugkategorie: **P**
98. Fahrzeugkategorie: **P**
99. Fahrzeugkategorie: **P**
100. Fahrzeugkategorie: **P**



Artliches Kennzeichen T88 JW558 am 30.01.2017 zugeteilt. Zulassungsbefreiung Main-Tauber-Kreis

Audi
eG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeugdaten

Der Unterzeichner Rupert Städel bestätigt, dass das Fahrzeug:

01. Fahrzeugkategorie: Audi
02. Typ: A8
03. Variante: 60
04. Fahrzeugkategorie: 08
05. Fahrzeugkategorie: 08
06. Fahrzeugkategorie: 08
07. Fahrzeugkategorie: 08
08. Fahrzeugkategorie: 08
09. Fahrzeugkategorie: 08
10. Fahrzeugkategorie: 08

mit dem in der am 2016.05.10 erteilten Zulassungsbefreiung 472001/1914724 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.

Das Fahrzeug kann im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland und in anderen Ländern mit der Zulassungsbefreiung verwendet werden, ohne weitere Zulassungsbefreiungen zu beantragen.

Inkraft, dem 2017-01-11

Rupert Städel

Vorname



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)