



Nissan Murano Executive

EZ 04/2010 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 127.296km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Murano Executive		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1TANZ51U0002449	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.296km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 256 PS (188 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 3.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2010	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 258g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	135 
Kotflügel vorne links	160 	Kotflügel vorne rechts	265 
Türe hinten links	280 	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	1450 	Seitenteil hinten rechts	160 
Motorhaube	240 	Heckklappe	-
Dach	110 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLIANT SILVER
- Reserverad als Notrad
- Sound-System BOSE
- Türgriffe außen verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling (Edelstahl)
- Fensterheber elektrisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 3,5 Ltr. - 188 kW V6 KAT
- Radstand 2825 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) - vorn und hinten

• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Rücksitz geteilt/klappbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
• Audiosystem: Radio mit CD-Wechsler	• Bluetooth-Schnittstelle
• Bordcomputer	• DVD-Laufwerk
• Navigationssystem Birdview	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Automatische Fahrlichtschaltung
• Außenspiegel mit Kamera, rechts	• Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
• Diebstahl-Warnanlage	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Rückfahrkamera	• Schließ-/Startsystem intelligent key
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Bi-Xenon-Scheinwerfer
• Nebelscheinwerfer integriert	• Antriebsart: Allradantrieb permanent
• Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT	• Servolenkung elektronisch gesteuert



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.04.2010	1329	ACQ000010	2	2	189/6000	21
M1	AG		4835	-	1885 - 1985	
JN1TAN51U0002449	17		1720	-	1935 - 1990	
NISSAN						
251			261	100	2380	
A			1290	1215		
A01			1290	1215		
			77	8500	179	
			1585	750	5	
NISSAN MURANO			235/65R18	106H		
NISSAN (CH)			235/65R18	106H		
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
70/220/BEC*2003/76/EC (B)						
EURO 4						
Benzin						
0001	0462	3498				
ZU 15.1/2215/65R16 90H A.16X6			1/200, BT40*ZU 18-20:HOCH 175			
OU.ZU G:BSI 1634 JE NACH AUSR.*ZU 15.1/22A.15X6J, BT40*EUO.						
1:2000 BIS 8PROZ. STEIG.***						

00982833

Landesamt für Motorfahrzeugwesen
Landesamt für Motorfahrzeugwesen
Landesamt für Motorfahrzeugwesen

NISSAN MURANO
251
A
A01

01.04.2010
1329
ACQ000010

0001
0462
3498

ZU 15.1/2215/65R16 90H A.16X6
OU.ZU G:BSI 1634 JE NACH AUSR.*ZU 15.1/22A.15X6J, BT40*EUO.
1:2000 BIS 8PROZ. STEIG.***

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

5470

Benndt Zumholz
Kfz. Werkstatt
Koblenz (Landesamt)
M. 044 02 - 6 92 81
Fax 0 44 02 - 6 92 23

25.09.12
Datum/Date

38037
Km

23.08.22
Datum/Date

110542
Km



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)