

Gebrauchtfahrzeugbewertung


Kundendaten

Fahrzeugdaten	Hersteller Volkswagen		Typ Passat Variant Comfortline			Modell 2.0 TDI EU4, Comfortline, 2008 - 20..		
	VIN WVWZZZ3CZ9E090996		Aufbau Kombi			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 0603/AOJ
	Kennzeichen	Erstzulassung 01.04.2009	Halter lt. Zulbesch. II 2	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 81 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1968	HU 11/26
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0	Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km) 146 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter 419.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 419.924 km		max. km-Stand bei Übergabe 420.293 km	Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 01/01	Letzter KD (km) 1 km
	Farbe Deep Black Perleffekt			Lackierung Perleffekt		Reimport nein	nächster KD am k. A.	nächster KD (km) 1 km
	Scheckheft Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung					
	Polster Sitzmittelbahnen in Le..		Polsterfarbe Schwarz		Getriebe Getriebe 5-Gang		Schadstoffk. Euro4	
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja					
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein	

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Bremsassistent Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) Fernbedienung für Zentralverriegelung Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Kopf-Airbag-System (Sideguard) Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr.. Sitze: Komfortsitze vorn Wärmeschutzverglasung grün getönt	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Anzeige für Waschwasserstand Außentemperaturanzeige Chromleisten an Seitenfenstern Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fußmatten Textil Getriebe 5-Gang Kopfstützen hinten (3-fach) Mittelarmlehne Rücksitzbank / Lehne geteilt Seitenairbag vorn Sitz vorn links höhenverstellbar Sitzlehne vorn rechts umklappbar Wegfahrsperre (elektronisch)	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel asphärisch, links Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht Dachreling Fensterheber elektrisch vorn und hinten Gepäcknetz an Vordersitzlehne Karosserie: 4-türig Lendenwirbelstützen vorn Mittelarmlehne hinten Rußpartikelfilter Seitenschutzleisten Chrom Sitz vorn rechts höhenverstellbar Stahlfelgen 6,5x16 Zentralverriegelung
Bemerkung	Sonderausstattung:		
	Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player) Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzhei.. Raucher-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar Klimaautomatik Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Business-Paket Perleffekt-Lackierung
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 05.06.2026 - Gültig bis 420293 km Zahlungsbedingungen: Auszahlung an Kunden. Kontoinhaber: Janusz Piotr Kolodynski; IBAN: DE10 4408 0050 0322 3668 00		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
(U) Nachlackierung -> Rep.Schaden (0,00 €)					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1				
	(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Optischer Zustand	
	Allgemeine Aufwendungen für optische Schäden (1) Fahrertür lässt sich nicht öffnen Prüfen Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich Zwischensumme
Bemerkung zum optischen Zustand: zu (1): Pauschale;	
Zusätzliche Bemerkung zum optischen Zustand: Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt und nass. Kostenerweiterung nach Fahrzeugreinigung durch verdeckte Mängel möglich. Wss steinschläge ohne Rissbildung. Steinschläge im Frontbereich. Standbewertung durchgeführt	

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	Nachlackiert	Nachlackiert	Nachlackiert	Nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Nachlackiert	Nachlackiert	Nachlackiert	Nachlackiert

Technischer Zustand
Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern (Reifendichtmittel)
Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Inspektion - HU/AU
Klimaanlage ohne Funktion prüfen
Motor - Ölundichtigkeit / prüfen
Türschloss VL ohne Funktion
Zwischensumme

Fehlteile und Dienstleistungen
COC-Papiere fehlen
HU-Bescheinigung fehlt
Kundendienstcheckheft fehlt
Zwischensumme

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		Auf Zubehör Alufelgen
	Reifen vorne	VL	VR
	205/55 R16 91H	8,00 mm (Uniroyal)	8,00 mm (Uniroyal)
	Reifen hinten	HL	HR
	205/55 R16 91H	5,00 mm (Uniroyal)	5,00 mm (Uniroyal)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	Bemerkung		Ausstattung EK
			Reifendichtmittel

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
				Vorschadenhöhe
	0,00 €			
	(U) Nachlackierung -> Rep.Schaden (0,00 €)			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	419.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer