



Audi A5 Cabriolet

EZ 03/2018 | Roadster/Cabrio | Diesel | Automatikgetriebe | 173.865km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A5 Cabriolet [DE - Ca2 40 2.0 TDI EU6, quattro sport, 2017 - 2018]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WAUZZZF56JN013230	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.865km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch



(2 mm)

Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	300 	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	330 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	380 	Seitenteil hinten rechts	650 
Motorhaube	310 	Heckklappe	175 
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustik-Verdeck
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckklappenöffnung automatisch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber
- Karosserie: 2-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Glanz-Paket
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Leuchtweitenregelung automatisch

- | | |
|---|---|
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Nichtraucher-Paket |
| • Parkbremse elektro-mechanisch | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Windschott | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go | • Original Fahrzeug Farbe: MONDSCHNEIBLAU |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED) |
| • Audi connect (Notruf- und Assistance-System) | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Exterieur-Paket S line |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano |
| • Sound-System Bang & Olufsen | • Wagenheber |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet |
| • Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Abbiege- und Allwetterlicht |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)




Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)