



Skoda Karoq Clever

EZ 12/2021 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 48.788km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 38***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Karoq Clever [DE - SUV5 1.0 TSI EU6d, Clever OPF, 2020 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJP7NU7N5019790	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 48.788km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 48.726km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2021	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 8 Lautsprecher	• Abfallbehälter
• Ablageetasche an Vordersitzlehnen	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Beleuchtungs-Paket LED
• Bremsassistent	• Dachhimmel grau
• Dachreling silber	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
• Einstiegsleisten (Aluminium-Design)	• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Brushed	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED

• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI	• Multifunktionsanzeige
• Netzprogramm im Kofferraum	• Notrufsystem
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2638 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau	• Sitzheizung vorn + hinten
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Textilfussmatten	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Verglasung getönt
• Verzurrrösen Koffer-/Laderaum	• Wendematte Gepäckraum
• Zentralverriegelung	• Ambiente-Beleuchtung LED
• Chromzierleisten an Seitenfenstern	• Maxi-DOT Display
• Leuchtweitenregelung	• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Tagfahrlicht LED	• Original Fahrzeug Farbe: SEDA STEEL/STEEL GRAU



Sonderausstattung

• Business-Paket Amundsen	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Sonderlackierung Stahl-Grau
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Vorrichtung WLAN-Hotspot
• Maxi-DOT Farbdisplay	• Audio-Navigationssystem Amundsen
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.12.2021	8004	AVT002688	2	1	81/5500	189
M1	AC		4382-4496		1841-1841	
TMBJP7NU7N5019790		8	1624-1624		1359-1359	
SKODA				90		
NU			141	1890	1890	
ACDLAAXO			960	980		
NFM6FMAJ0254BI15N0C1C2B			960	980		
-			68	3750	65	
KAROO			1200	670	5	-
SKODA (CZ)			215/50 R18 92W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/50 R18 92W			
Kombilimousine			-			
7/15/2007*2018/1832AP			8	Grau	7	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e8*2007/46*0272*21			
Benzin			21.04.2021		GG187755	
UUU1	36AP	999	-			
7.2/8.2;+85 B.ANHANGBETRIEB*TECH.N.ZUL.GES-MASS E.D.ZUG						
KOMBINATION:3090KG*WW.AHK LT.EGTG*						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)