



Nissan Qashqai N-Motion

EZ 06/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 178.482km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai N-Motion [AT - SUV5 1.3 DIG-T EU6d-T, N-Motion, (Facelift) 2019 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFFAJ11U2534016	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.482km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 159 PS (117 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 126.529km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 162g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

- Warnung Fehlfunktion wird angezeigt (Frontkamera ohne Funktion)

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 6 Lautsprecher
• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Abdeckkappen Außenspiegel Premium Silber
• Adaptive Front-Lighting-System (AFS)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay	• Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
• Audiobedienung am Lenkrad	• Audiosystem: Radio mit MP3-Wiedergabefunktion
• Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor	• Auto-Hold-Funktion
• Automatische Fahrlichtschaltung	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bluetooth-Schnittstelle
• Bordcomputer	• Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
• Chromleisten an Seitenfenstern	• Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
• Dachantenne im Haifischflossen-Design	• Dachreling silber
• Design-Paket I	• Einparkhilfe hinten
• Einparkhilfe vorn	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)

• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-Paket Pro
• Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)	• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)	• Fahrassistenz-System: Intelligenter Parklenkassistent
• Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernentriegelung Tankklappe	• Freisprechanlage Bluetooth
• Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung	• Frontkamera
• Frontscheibe Verbundglas	• Frontscheibe heizbar
• Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Getränkehalter in Mittelkonsole	• Gurtstraffer
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckscheibe heizbar
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Kamerasystem Around View
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Leseleuchte vorn	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,3 Ltr. - 117 kW 16V KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Nissan Safety-Shield-Paket 360°
• Original Fahrzeug Farbe: ENIGMA BLACK	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2646 mm
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Schließ-/Startsystem intelligent key
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Schnittstelle	• Unterfahrschutz hinten

- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)




Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)