



Skoda Superb Ambition

EZ 12/2020 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 103.387km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb Ambition [DE - Kb5 2.0 TSI EU6d-T, Ambition OPF, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJM9NPXM7025648	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.387km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 170g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm) Kratzer	(5 mm) Kratzer	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero (MP3-fähig, SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Paket Bolero
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System

• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• USB-Anschluss	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Wegfahrsperre	• Wireless SmartLink
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Audio-Navigationssystem Amundsen
• Business-Paket Amundsen	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontscheibe heizbar
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Laderaumboden variabel	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Mobile Online Dienste	• Multifunktionsablage unter Gepäckraumabdeckung
• Perleffekt-Lackierung	• Phonebox
• Rückfahrkamera	• Seitenairbag hinten
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sitzheizung vorn
• Sitzlehne vorn rechts klappbar	• Sprachsteuerung für Infotainment-System

- Steckdose 230V

- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.12.20	8004	ATG000784	2	01	140	4200	230
M1	AC		4862-4967		1864		
TMBJM9NPM7025648	8		1462-1511		1557-1557		
SKODA			-	90	-		
3T			170	2185	2185		
ACDKZAX01			1100	1120	-		
NFD7FD7GC0064BFSTN1C6B			1100	1120	-		
-			74	3750	69		
SUPERB			1800	750	5		
SKODA (CZ)			215/55 R17 94V M+S				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/55 R17 94V M+S				
Kombilimousine			-				
715/2007*2018/1832DG			WEISS	0/-			
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1			e8*2007/46*0317*15				
Benzin			27.08.20	K	FX236354		
0001	36DG	1984					
7.2/8.2:+100 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu							
gkombination:3985kg*ww.AHK 1t.EGTG*							

10.12.20 8004 ATG000784

2 01 140 4200 230

4862-4967 1864

1462-1511 1557-1557

SKODA

3T

ACDKZAX01

NFD7FD7GC0064BFSTN1C6B

SUPERB

SKODA (CZ)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*2018/1832DG

EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1

Benzin

0001

36DG

1984

7.2/8.2:+100 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu

gkombination:3985kg*ww.AHK 1t.EGTG*

10.12.20 8004 ATG000784

2 01 140 4200 230

4862-4967 1864

1462-1511 1557-1557

SKODA

3T

ACDKZAX01

NFD7FD7GC0064BFSTN1C6B

SUPERB

SKODA (CZ)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*2018/1832DG

EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1

Benzin

0001

36DG

1984

7.2/8.2:+100 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu

gkombination:3985kg*ww.AHK 1t.EGTG*

Europäische Gemeinschaft

Bundesrepublik Deutschland

Zulassungsgewährleistung gemäß Teil II

10.12.20 8004 ATG000784

2 01 140 4200 230

4862-4967 1864

1462-1511 1557-1557

SKODA

3T

ACDKZAX01

NFD7FD7GC0064BFSTN1C6B

SUPERB

SKODA (CZ)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*2018/1832DG

EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1

Benzin

0001

36DG

1984

7.2/8.2:+100 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu

gkombination:3985kg*ww.AHK 1t.EGTG*

10.12.20 8004 ATG000784

2 01 140 4200 230

4862-4967 1864

1462-1511 1557-1557

SKODA

3T

ACDKZAX01

NFD7FD7GC0064BFSTN1C6B

SUPERB

SKODA (CZ)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*2018/1832DG

EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1

Benzin

0001

36DG

1984

7.2/8.2:+100 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu

gkombination:3985kg*ww.AHK 1t.EGTG*

10.12.20 8004 ATG000784

2 01 140 4200 230

4862-4967 1864

1462-1511 1557-1557

SKODA

3T

ACDKZAX01

NFD7FD7GC0064BFSTN1C6B

SUPERB

SKODA (CZ)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*2018/1832DG

EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1

Benzin

0001

36DG

1984

7.2/8.2:+100 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu

gkombination:3985kg*ww.AHK 1t.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)