



Volkswagen Polo Highline

EZ 07/2003 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 177.118km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Highline [DE - LimS5 1.2 EU4, Highline]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZ4D015801	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.118km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 64 PS (47 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.540km	Letzter Service am 06/2011
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2003	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










14.07.2003		18.03.2005		21.08.2005																																																																																																																									
Landkreis Wiesemanschen Poggenburger Str. 15 26810 Drake Im Auftrag <i>Dedert</i>		Landkreis Cuxhaven 27474 Cuxhaven Im Auftrag <i>Dedert</i>																																																																																																																											
H J 118632																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>Typ</td> <td colspan="4">POLO</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Hersteller</td> <td colspan="4">VOLKSWAGEN VW</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Modell</td> <td colspan="4">92C</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Typ</td> <td colspan="4">1.9 TDI</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Leistung</td> <td colspan="4">105 kW (143 PS)</td> </tr> </table>						01	Typ	POLO				02	Hersteller	VOLKSWAGEN VW				03	Modell	92C				04	Typ	1.9 TDI				05	Leistung	105 kW (143 PS)				06	Leistung	105 kW (143 PS)				07	Leistung	105 kW (143 PS)				08	Leistung	105 kW (143 PS)				09	Leistung	105 kW (143 PS)				10	Leistung	105 kW (143 PS)				11	Leistung	105 kW (143 PS)				12	Leistung	105 kW (143 PS)				13	Leistung	105 kW (143 PS)				14	Leistung	105 kW (143 PS)				15	Leistung	105 kW (143 PS)				16	Leistung	105 kW (143 PS)				17	Leistung	105 kW (143 PS)				18	Leistung	105 kW (143 PS)				19	Leistung	105 kW (143 PS)				20	Leistung	105 kW (143 PS)			
01	Typ	POLO																																																																																																																											
02	Hersteller	VOLKSWAGEN VW																																																																																																																											
03	Modell	92C																																																																																																																											
04	Typ	1.9 TDI																																																																																																																											
05	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
06	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
07	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
08	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
09	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
10	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
11	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
12	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
13	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
14	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
15	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
16	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
17	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
18	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
19	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											
20	Leistung	105 kW (143 PS)																																																																																																																											



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Anderer Schaden): Kappe fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)