



Ford C-MAX Cool & Connect

EZ 04/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 127.881km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 27***
 Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Cool & Connect [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Cool&Connect Start/Stopp, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVKD81070	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.881km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	220	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	135
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer läuft der zweite Zylinder nicht

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- | | |
|---|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Spezialausführung 2 |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Ford SYNC 3 mit Navigation |
| • Farbdisplay für Bordcomputer | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Getränkehalter vorn |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Original Fahrzeug Farbe: Iridium-Schwarz Metallic | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Easy-Parking-Paket | • Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe |
| • Fußmatten Velours - vorn | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Sicht-Paket | • Tagfahrlicht LED |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Winter-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Parkpilotsystem hinten | • Rückfahrkamera |
| • Nebelscheinwerfer | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Dimmer Instrumentenbeleuchtung |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)