



Opel Astra Edition

EZ 11/2006 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 209.899km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 23***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition [DE - Kb5 1.6 EU4, Edition, 2006 - 2006]		
Kategorie Kombi	FIN W0L0AHL3572047780	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 209.899km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	145
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig; Schlüssel beschädigt; Fensterheberschalter links defekt; Heckklappe öffnet nicht; Kofferraum nicht prüfbar; Rückspiegel angelaufen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Edition
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: MOONLAND
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik



Sonderausstattung


- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Steinschlag, Delle)



Dach (Steinschlag, Delle)



Dach (Steinschlag, Delle)



Dach (Steinschlag, Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;